

**CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA**

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 9193**

wykonał(a): Andrzej Kuczyński, dnia 2024-03-11

do szkody nr: PL2024022981297 z dnia 2024-02-17


nr licencji: 92678, wersja danych: 3.2024 wydrukowano dnia: 2024-03-11

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU**

SIENKIEWICZA 65/

15-003 Białystok

**DANE POJAZDU**

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	
Model	Transporter T6 2.0 TSI Euro 6 1984ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZJX008644
Typ	Transporter T6 TSI L2H1 Plus Comfortline		
Kod EC	0127205	Data 1. rejestracji	2017-12-11
		Rok produkcji	2017
Przebieg		Przebieg	281769
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Podany
Lakier	2-warst. metalik		

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>Drzwi przednie (nieuzbrojone)</b>	R	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
<b>Drzwi części ład.przesuwne</b>	R	NA	0,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
<b>Poszycie progu</b>	R	NA	3,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
<b>Uszczelka drzwi wewnętrzz.</b>	R	WZ	0,70	0,00
Nakładka słupka A góra	R			
Nakładka wew. progu przednia	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>Uszczelka drzwi tylnych</b>	R	WZ	0,40	0,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>Drzwi przód-przebrojenie do lak.</b>	R	WZ	0,70	0,00
Uszczelka listwy szybowej zewn.drzwi p	R			
Klamka zewnętrzna drzwi przednich	R			
Uszczelka klamki drzwi przednich	R			
Uszczelka zaslepki drzwi zew.	R			
Napis (na drzwiach przednich)	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
<b>Drzwi tył-przebrojenie do lak.</b>	R	WZ	0,80	0,00
Listwa ochronna drzwi tylnych	R			
Klamka zewnętrzna drzwi tylnych	R			
Uszczelka klamki drzwi tylnych	R			
Uszczelka zaslepki drzwi zew.	R			
Cylinder zamka drzwi tylnych	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				

Łącznie	7,10	0,00
---------	------	------

Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów		KD	0,40 *	0,00 F
Zabezpieczenie antykorozyjne profili	R	KD	0,30	0,00 F
	Łącznie		0,70	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Material
Drzwi przednie, część dolna E	R	200	III	0,90	[REDACTED]
Drzwi boczne, część dolna E	R	200	III	0,90	[REDACTED]
Próg (przy drzwiach bocznych)	R	200	III	0,80	[REDACTED]
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	[REDACTED]
	Łącznie			4,90	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	67%		[REDACTED]
Blacharz		5,60	[REDACTED]
Lakiernik		4,90	[REDACTED]
Prace dodatkowe		2,20	[REDACTED]
	Wartość łącznie (netto)		[REDACTED]
	VAT (Materiał) 23%		[REDACTED]
	VAT (Robocizna) 23%		[REDACTED]
	Wartość łącznie (brutto)		[REDACTED]

Kwota słownie: [REDACTED]

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego	
200	2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia	
F	- pozycje wprowadzone z ręki
M	- części z modułu MONEX
*	- pozycja zmieniona
100%	- wartość przygotowania do lakierowania
Dane	- baza oryginalna: 3.2024, baza użyta do przeliczenia 3.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

#### **W przypadku:**

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

#### **Notatka**