



Zlecienniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D2	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D2	Do studzienki D1	Długość odcinka (m) 39,16	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 200
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		



Sprawozdanie z inspekcji numer 1

Date2023-10-23

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D2	D1	39,16	PVC	Koło
Srednica		200		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Materiał

Profil

Srednica

D2

D3

5,01

PVC

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D2

P

0.0

Początek inspekcji

3,5

PRZYŁĄCZE NA GODZ 10

5.2

NIESZCZELNOŚĆ DNA STUDNI - UBYTEK MATERIAŁU

5.0

NIESZCZELNOŚĆ DNA STUDNI - UBYTEK MATERIAŁU

50

STUDNIA D3

50

Koniec inspekcji


D3

Badana długość 5,01m

Sprawozdanie z inspekcji numer 2


Data 2023-10-23

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D2	D3	5,01	PVC	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,10 %
Różnica w wysokości: 0,52 cm


Zlecienniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D3	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D3	Do studzienki D4	Długość odcinka (m) 5,62	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		



Sprawozdanie z inspekcji numer 3

Data 2023-10-23

Zlechniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D3	D4	5,62	PVC	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka			
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek				



Średni spadek: 0,99 %
Różnica w wysokości: 5,55 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 4

Data 2023-10-23

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Materiał

Profil

Srednica

D4

D5

56,07

PVC

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D4

P

0,0

Początek inspekcji

22.3

nieszczelność na łączeniu - wywinięta uszczelka - wymywanie materiału sypkiego

56.1

studnia D5

D5

6

56.1

Koniec inspekcji

Badana długość 56,07m

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Materiał

Profil

Srednica

D6

D5

51,74

PVC

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Ze spadkiem

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D6

P

0.0

Początek inspekcji

28,7

WYSTAJĄCA USZCZELKA NA ŁĄCZENIU - NIESZCZELNOŚĆ - WYMYWANIE MATERIAŁU
SYPKIEGO

51,7

STUDNIA D5

D5

6

51.7


Koniec inspekcji

Badana długość 51,74m

Sprawozdanie z inspekcji numer 5

Date2023-10-23

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D6	D5	51,74	PVC	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: -0,28 %
Różnica w wysokości: -14,66 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 6

Data 2023-10-23

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienk

Długość odcinka (m)

Material

Prof

Srednica:

D6

D7

50,65

PVC

Koła

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Odległość Komentarz
(m)

***Uwag**

D6

9

0.0

Początek inspekcji

50.6

STUDNIA D7

D7

50,6


Koniec inspekcji

Badana długość 50,65m

Sprawozdanie z inspekcji numer 6

Date2023-10-23

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D6	D7	50,65	PVC	Koło
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa				



Średni spadek: 0,31 %
Różnica w wysokości: 15,73 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 7

Data 2023-10-23

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Prof

Srednica:

D7

D8

10,13

PVC

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz (m)

***Uwagi**

D7

0.0

Początek inspekcji

10.1

STUDNIA D8

D8

10.1


Koniec inspekcji

Badana długość 10,13m

Sprawozdanie z inspekcji numer 7

Data 2023-10-23

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D7	D8	10,13	PVC	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,49 %
Różnica w wysokości: 4,95 cm

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Materiał

Profil

Srednica

D8

D9

30,90

PVC

Koło

300

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D8

0.0

Początek inspekcji

28.9 PRZYŁĄCZE ŚLEPE NA GODZ 9 - NIESZCZELNOŚĆ

30.9 STUDNIA D9

30.9 STUDNIA D9

30.9 Koniec inspekcji


D9

Badana długość 30,90m

Sprawozdanie z inspekcji numer 8


Data 2023-10-23

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D8	D9	30,90	PVC	Koło
Srednica		300		
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,23 %
Różnica w wysokości: 6,99 cm


Zlecienniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D9	D10	11,48	PVC	Koło	250
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek				



Sprawozdanie z inspekcji numer 9

Data 2023-10-23

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D9	D10	11,48	PVC	Koło
Srednica		250		
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			




Średni spadek: 0,65 %
Różnica w wysokości: 7,48 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 10


Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D12	D11	44,40	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,50 %
Różnica w wysokości: 22,23 cm

Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D12	D13	44,47	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D12	0,0	Początek inspekcji	
	13,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	21,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	21,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	25,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	30,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	31,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	31,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	32,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	32,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	33,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	33,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	34,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	35,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	36,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	37,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	38,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	39,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	41,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	44,5	STUDNIA D13	
D13	44,5	Koniec inspekcji	

Badana długość 44,47m

Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D12	D13	44,47	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ullica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D13

D14

48,36

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Ze spadkiem

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D13

0,0	Początek inspekcji
0,8	KORZENIE
1,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
2,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
2,8	PRZYŁĄCZE NA GODZ 2
3,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
4,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
5,2	PEKIĘCIE WZDŁÓŻNE NA GODZ 6
8,3	WRASTAJĄCE KORZENIE

35,9 PRZYŁĄCZE NA GODZ 2

D14

10


48,4	STUDNIA D14
48.4	Koniec inspekcji

Badana długość 48,36m

Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Date2023-11-02

Zlechniodawca			
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			
Kod	Miejscowość	Ulica	
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633	
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Profil
D13	D14	48,36	Koło
		Materiał	Srednica
		Beton	400
Rodzaj kanalu	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem		



Średni spadek: -0,29 %
Różnica w wysokości: -14,10 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D14

D15

47,51

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Ze spadkiem

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D14



0,0	Początek inspekcji
1,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
2,5	PRZYŁĄCZE NA GODZ 2

23,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
23,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
26,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
27,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
28,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
29,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
30,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
31,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
32,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
33,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
33,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
34,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
35,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
35,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
36,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
38,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
39,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
40,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
42,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
43,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
44,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
44,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
45,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
47,5	STUDNIA D15

D15


47.5 Koniec inspekcji

Badana długość 47,51m

Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D14	D15	47,51	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: -0,34 %
Różnica w wysokości: -16,30 cm

Zleceniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D15	D16	48,28	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			

Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D15	0,0	Początek inspekcji	
	0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	22,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	22,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	25,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	26,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	27,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	29,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	29,9	PEKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6	
	30,1	PEKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6	
	30,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	30,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	30,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	31,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	32,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	33,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	34,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	34,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	35,0	PEKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6	
	35,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	36,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	37,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	38,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	39,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	40,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	41,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	


Odległość Komentarz		*Uwagi
	(m)	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>D16</div>	41,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
	42,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
	43,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
	44,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
	45,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
	46,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
	46,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
	48,3	STUDNIA D16
	48,3	Koniec inspekcji

Badana długość 48,28m

Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod		Ulica		
Miejscowość		Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Nieporęt		Profil	
	Do studzienki		Koło	
D15	D16	48,28	Beton	400
Długość odcinka (m)		Materiał		
Rodzaj kanału		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem		
		kierunek badania		



Średni spadek: -0,12 %
Różnica w wysokości: -5,92 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D16	D17	45,14	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D16	0,0	Początek inspekcji	
	0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	0,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	13,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	13,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	25,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	26,7	NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU RUR	
	26,7	NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU RUR	
	28,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	31,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	36,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	37,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	41,2	PRZYŁĄCZE NA GODZ 2	
	44,7	ZŁOGI BETONOWE NA GODZ 6	
	45,1	ZŁOGI BETONOWE NA GODZ 6	
	45,1	STUDNIA D17	
	45,1	BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ	
D17	45,1	Koniec inspekcji	

Badana długość 45,14m

Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D16	D17	45,14	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni – Wykres

Średni spadek: -0,12 %
Różnica w wysokości: -5,58 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 16

Data 2023-11-02

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D17

D16

1,94

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D17		0,0	Początek inspekcji
-----	---	-----	--------------------

P

0,0

Początek inspekcji



1.3

ZŁOGI BETONOWE

1.9

KONIEC INSPEKCJI

1,9


Koniec inspekcji

Badana długość 1,94m

Sprawozdanie z inspekcji numer 16

Date2023-11-02

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D17	D16	1,94	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			




Średni spadek: -2,53 %
Różnica w wysokości: -4,92 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 17

Data 2023-11-02

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D17	D18	46,44	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem				



Średni spadek: -0,56 %
Różnica w wysokości: -26,17 cm

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D18

D19

48,98

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka


Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D18		0,0	Początek inspekcji
-----	---	-----	--------------------



49,0 STUDNIA D19

49,0 STUDNIA D19

D19		49,0	Koniec inspekcji
-----	---	------	------------------

Badana długość 48,98m

Zlecienniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D22	D21	48,56	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D22	0,0	Początek inspekcji	
	1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	13,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	14,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
D21	48,6	STUDNIA D21 - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - SUDNIA POD KOSTKĄ	
	48,6	Koniec inspekcji	

Badana długość 48,56m

Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Date2023-11-06

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D22	D21	48,56	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: -0,52 %
Różnica w wysokości: -25,31 cm

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D20	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D20	Do studzienki D21	Długość odcinka (m) 18,70	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D20	0,0	Początek inspekcji	
	1,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,7	STUDNIA D21 - BRAK WIODCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD KOSTKĄ	
D21	18,7	Koniec inspekcji	

Badana długość 18,70m

Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Zlechniodawca			
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			
Kod	Miejscowość		Ulica
	Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Profil
D20	D21	18,70	Koło
		Materiał	Srednica
		Beton	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem		



Średni spadek: -0,16 %
Różnica w wysokości: -2,99 cm

Zleceniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D20	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D20	Do studzienki D19	Długość odcinka (m) 28,26	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		


	Odległość (m)	Komentarz	*Uwagi
D20	0,0	Początek inspekcji	
	8,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	26,9	PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE	
	26,9	PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE	
	28,3	STUDNIA D19	
D19	28,3	Koniec inspekcji	

Badana długość 28,26m

Sprawozdanie z inspekcji numer 21

Data 2023-11-06

Zlechniodawca			
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			
Kod	Miejscowość	Ulica	
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633	
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Profil
D20	D19	28,26	Koło
		Materiał	Srednica
		Beton	400
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem		



Średni spadek: -0,28 %
Różnica w wysokości: -7,90 cm

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D23	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D23	Do studzienki D22	Długość odcinka (m) 45,49	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka		


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D23	0,0	Początek inspekcji	
	0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	0,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
D22	45,5	STUDNIA D22	
	45,5	STUDNIA D22	
	45,5	STUDNIA D22	
	45,5	STUDNIA D22	
	45,5	STUDNIA D22	
D22	45,5	Koniec inspekcji	

Badana długość 45,49m


Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Date2023-11-06

Zlechniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D23	D22	45,49	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem				



Zleceniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil	Średnica
D25	D24	49,48	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


		Odległość		Komentarz		*Uwagi
		(m)				
D25		0,0	Początek inspekcji			
		0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		1,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		2,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		3,1	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		4,1	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		4,1	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		5,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		6,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		10,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		11,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		13,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		13,9	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		14,9	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		15,8	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		17,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		17,0	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		16,8	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		18,3	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		18,9	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		19,7	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		20,8	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		21,7	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		21,7	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		22,7	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		23,7	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		27,5	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		32,3	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		36,3	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		40,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		41,1	WRASTAJĄCE KORZENIE			
		49,5	STUDNIA D22			
		49,5	STUDNIA D22			
D24		49,5	Koniec inspekcji			

Badana długość 49,48m

Sprawozdanie z inspekcji numer 23


Data 2023-11-06

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D25	D24	49,48	Beton	Koło
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem		



Średni spadek: -0,30 %
Różnica w wysokości: -14,86 cm

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D23	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D23	Do studzienki D24	Długość odcinka (m) 12,47	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


		Odległość (m)	Komentarz	*Uwagi
D23		0,0	Początek inspekcji	
		0,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		1,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		1,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		1,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		9,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		10,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		10,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		11,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		11,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		12,5	ZATOR Z KORZENIE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ	
		D24	12,5	Koniec inspekcji

Badana długość 12,47m

Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Date2023-11-06

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	D23	Do studzienki	D24	Długość odcinka (m)
				12,47
				Materiał
				Beton
				Profil
				Koło
				Średnica
				400
Rodzaj kanału	kierunek badania			
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: -0,35 %
Różnica w wysokości: -4,33 cm

Zleceniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D25	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D25	Do studzienki D26	Długość odcinka (m) 19,92	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D25	0,0	Początek inspekcji	
	1,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	13,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	14,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,9	STUDNIA D26 - STUDNIA ZLOKALIZOWANA POD KOSTKĄ - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE	
D26	19,9	Koniec inspekcji	

Badana długość 19,92m


Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Date2023-11-07

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D25	D26	19,92	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciwn spadek			



Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D27	D26	32,72	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D27		0,0	Początek inspekcji
		0,5	NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU - SPĘKANIA KANAŁU
		0,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		2,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		3,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		3,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		3,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		4,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
		5,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		6,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		7,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		7,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		8,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		9,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		9,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		10,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		12,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		12,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		13,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		14,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		16,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		17,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		18,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		19,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		20,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		21,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		22,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		23,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		24,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		25,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		26,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		28,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		28,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		29,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		30,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		31,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		32,7	STUDNIA D26 - STUDNIA POD KOSTKĄ - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE
D26		32,7	Koniec inspekcji

Badana długość 32,72m

Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D27	D26	32,72	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Zlecienniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D28	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D28	Do studzienki D27	Długość odcinka (m) 2,79	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		


	Odległość (m)	Komentarz	*Uwagi
D28	0,0	Początek inspekcji	
	0,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,8	WYWRÓCENIE KAMERY - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY - DUŻA ILOŚĆ KORZENI W KANAŁE	
D27	2,8	Koniec inspekcji	

Badana długość 2,79m

Sprawozdanie z inspekcji numer 28

Date2023-11-07

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D28	D27	2,79	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: 3,40 %
Różnica w wysokości: 9,47 cm

Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D27	D28	3,78	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Przeciw spadek			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D27	0,0	Początek inspekcji	
	1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,8	WRASTAJĄCE KORZENIE - DUŻA ILOŚĆ KORZENIE W KANALE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ	
D28	3,8	Koniec inspekcji	

Badana długość 3,78m

Sprawozdanie z inspekcji numer 29

Date2023-11-07

Zlechniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie					
Kod		Miejscowość		Ulica	
		Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633	
Od studzienki		Do studzienki		Profil	
D27		D28		Koło	
		Długość odcinka (m)		Materiał	
		3,78		Beton	
				Numer odcinka	
Rodzaj kanału		kierunek badania			
Kanalizacja deszczowa		Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,81 %
Różnica w wysokości: 3,06 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D28

D29

42.11

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania


Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Przeciw spadek

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**


D28		0,0	Początek inspekcji
		0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		1,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		2,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		2,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		3,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		3,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		4,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		4,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		5,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		5,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		6,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		7,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		9,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		13,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		21,5	PEKNIĘCIE NA GODZ 5
		21,8	PEKNIĘCIE NA GODZ 5
		21,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		24,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		24,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		25,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		26,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		28,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		29,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		30,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		31,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		32,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		33,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		33,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		34,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		35,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		36,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		37,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		38,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		39,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		40,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		42,1	STUDNIA D29
D29		42,1	Koniec inspekcji

Badana długość 42,11m

Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Date2023-11-09

Zlechniodawca			
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			
Kod	Miejscowość	Ulica	
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633	
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Profil
D28	D29	42,11	Koło
		Materiał	Srednica
		Beton	400
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek		



Średni – Wykres

Średni spadek: -0,01 %

Różnica w wysokości: -0,28 cm

Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D30	D29	29,83	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D30	0,0	Początek inspekcji	
	0,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	2,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	3,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	4,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	20,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	21,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	22,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	25,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	26,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	27,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	29,8	STUDNIA D29	
D29	29,8	Koniec inspekcji	

Badana długość 29,83m


Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Date2023-11-09

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Ulica				
Kod	Miejscowość	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Nieporęt		Profil		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Srednica
D30	D29	29,83	Beton	400
Rodzaj kanalu		kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem		



Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil	Średnica
D31	D30	29,51	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem				


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D31	0,0	Początek inspekcji	
	0,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	1,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	5,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	7,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	8,6	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	9,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	10,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	11,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	12,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	13,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	14,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	15,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	16,3	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	17,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	18,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	19,5	PEKNIĘCIE NA GODZ 3	
	19,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	21,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	22,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	22,2	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	23,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,1	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	24,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	25,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	26,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	28,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
	29,5	STUDNIA D30	
D30	29,5	Koniec inspekcji	

Badana długość 29,51m

Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Date2023-11-09

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D31	D30	29,51	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: 0,05 %
Różnica w wysokości: 1,53 cm

Zleceniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod

Miejscowość

Ulica

Niepořet

Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka (m)

Material

Profil

Srednica

D32

D31

47,86

Beton

Koło

400

Rodzaj kanału

kierunek badania

Numer odcinka

Kanalizacja deszczowa

Ze spadkiem

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D32

P

0.0

Początek inspekcji

39,4

PEKNIĘCIE KANAŁU OD GOD 9 DO 3

45,2

WRASTAJĄCE KORZENIE

46.2

WRASTAJACE KORZENIE

47.9

STUDNIA D31

47.9

Koniec inspekcji


D31

Badana długość 47,86m

Sprawozdanie z inspekcji numer 33

Date2023-11-10

Zlechniodawca			
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie			
Kod	Miejscowość	Ulica	
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633	
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Profil
D32	D31	47,86	Koło
		Materiał	Średnica
		Beton	400
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka	
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem		



Średni spadek: -0,07 %
Różnica w wysokości: -3,46 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D32	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D32	Do studzienki D33	Długość odcinka (m) 48,98	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D32	0,0	Początek inspekcji	
	3,7	wrastające korzenie	
	6,5	wrastające korzenie	
	9,8	pęknięcie na godz 12	
	16,5	pęknięcie na godz 12	
	16,8	wrastające korzenie	
	17,9	wrastające korzenie	
	18,9	wrastające korzenie	
	27,4	wrastające korzenie	
	28,1	wrastające korzenie	
	29,5	wrastające korzenie	
	31,3	wrastające korzenie	
	32,7	pęknięcie na godz 12	
	32,7	pęknięcie na godz 6	
	35,3	wrastające korzenie	
	37,3	wrastające korzenie	
	39,1	uszkodzenie kanału od godz 12 do 5	
	39,3	uszkodzenie kanału od godz 12 do 5	
	39,4	uszkodzenie kanału od godz 12 do 5	
	40,0	pęknięcie janału na godz 6	
	40,0	pęknięcie janału na godz 12	
	40,0	pęknięcie kanału na godz 12	
	49,0	studnia D33	
	49,0	studnia D33- BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD KOSTKĄ W CHODNIKU	
	49,0	studnia D33- BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD KOSTKĄ W CHODNIKU	
D33	49,0	Koniec inspekcji	

Badana długość 48,98m

Sprawozdanie z inspekcji numer 34


Date2023-11-10


Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Ulica				
Jana Kazimierza droga woj. nr633				
Kod	Miejscowość			
Nieporęt				
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D32	D33	48,98	Beton	Koło
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			



Średni spadek: 0,83 %
Różnica w wysokości: 40,57 cm

Zlecniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
Nieporęt		Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D34	D33	52,44	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Ze spadkiem			

Odległość		Komentarz	*Uwagi
(m)			
D34		0,0	Początek inspekcji
		6,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		7,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		7,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		9,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		9,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		12,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		12,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		13,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		14,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		15,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		16,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		17,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		18,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		19,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		20,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		21,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
		21,8	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		22,0	WRASTAJACE KORZENIE
		22,5	USZKODZENIE KANAŁU OD GODZ 12 DO GODZ 3
		23,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
		24,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		25,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		25,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		26,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
		27,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		29,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		29,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		30,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		30,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		32,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
		33,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
		34,2	WRASTAJĄCE KORZENIE
		34,2	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		34,3	WRASTAJĄCE KORZENIE
		34,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
		34,9	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		35,4	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		35,9	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		35,9	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		35,9	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		38,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		39,7	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GDO
		39,7	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		40,2	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		40,6	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		42,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
		43,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
		44,5	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6


Odległość Komentarz		*Uwagi	
	(m)		
D33		44,7	PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		48,6	PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6
		49,1	PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
		52,4	STUDNIA D33 - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD CHOODNIKIEM
		52,4	Koniec inspekcji

Badana długość 52,44m

Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Date2023-11-10

Zlechniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D34	D33	52,44	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: -0,04 %
Różnica w wysokości: -2,18 cm

Zleceniodawca

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D35	D34	34,61	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem	

Odległość Komentarz
(m)

***Uwagi**

D35

Distance (m)	Description
0,0	Początek inspekcji
0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
0,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
1,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
1,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
2,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
3,2	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
3,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
4,6	WRASTAJĄCE KORZENIE
5,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
6,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
8,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
14,4	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
16,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
18,1	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
18,4	PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12
19,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
19,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
20,5	WRASTAJĄCE KORZENIE
22,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
27,9	WRASTAJĄCE KORZENIE
29,1	WRASTAJĄCE KORZENIE
30,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
31,0	WRASTAJĄCE KORZENIE
31,8	WRASTAJĄCE KORZENIE
32,7	WRASTAJĄCE KORZENIE
33,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
34,4	WRASTAJĄCE KORZENIE
34,6	WRASTAJĄCE KORZENIE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ
34,6	Koniec inspekcji


D34

Badana długość 34,61m

Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Date2023-11-13

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D35	D34	34,61	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanalu	kierunek badania			
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem			



Średni spadek: 0,11 %
Różnica w wysokości: 3,96 cm

Zleceniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D34	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D34	Do studzienki D35	Długość odcinka (m) 17,21	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


		Odległość	Komentarz	*Uwagi
		(m)		
D34		0,0	Początek inspekcji	
		0,0	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		0,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		1,9	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		2,9	PRZYŁĄCZE NA GODZ 12	
		3,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		4,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		4,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		5,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		6,8	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		7,7	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		10,5	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		11,4	WRASTAJĄCE KORZENIE	
		11,6	PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12	
12,5	PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12			
12,5	WRASTAJĄCE KORZENIE			
13,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
13,2	WRASTAJĄCE KORZENIE			
14,1	WRASTAJĄCE KORZENIE			

Badana długość 17,21m

Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Zlechniodawca				
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
D34	D35	17,21	Beton	Koło
Srednica		400		
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek			




Średni spadek: -0,05 %
Różnica w wysokości: -0,78 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer 38

Data 2023-11-30


Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod D10	Miejscowość Nieporęt	Ulica Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D10	KRATKA	6,46	PVC	Koło	200
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

	Odległość (m)	Komentarz	*Uwagi
D10	0,0	Początek inspekcji	
			
KRATKA	6,5	KRATKA DESZCZOWA	
	6,5	Koniec inspekcji	
Badana długość 6,46m			

Sprawozdanie z inspekcji numer 38

Date2023-11-30

Zlechniodawca					
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D10	KRATKA	6,46	PVC	Koło	200
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka			
Kanalizacja deszczowa	Przeciwny spadek				



Sprawozdanie z inspekcji numer 1

Data 2023-10-23

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D2	D1	39,16	PVC	Koło	200

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek	

Odległość 0,00

Komentarz Początek inspekcji

Video 0



Odległość 39,16

Komentarz STUDNIA D1

Video 7526



Sprawozdanie z inspekcji numer 1

Data 2023-10-23

Odległość

39,16

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

7588



Badana długość 39,16m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D2	Do studzienki D3	Długość odcinka (m) 5,01	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

3,52

Komentarz

PRZYŁĄCZE NA GODZ 10

Video 1068



Sprawozdanie z inspekcji numer 2

Data 2023-10-23

Odległość

5,18

Komentarz

NIESZCZELNOŚĆ DNA STUDNI - UBYTEK MATERIAŁU

Video 2782



Odległość

5,01

Komentarz

NIESZCZELNOŚĆ DNA STUDNI - UBYTEK MATERIAŁU

Video 3017



Odległość

5,01

Komentarz

STUDNIA D3

Video 3269



Sprawozdanie z inspekcji numer 2

Data 2023-10-23

Odległość

5,01

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 3304



Badana długość 5,01m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D3	Do studzienki D4	Długość odcinka (m) 5,62	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

5,62

Komentarz

STUDNIA D4

Video 2850



Sprawozdanie z inspekcji numer 3

Data 2023-10-23

Odległość


5,62

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

2880



Badana długość 5,62m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D4	Do studzienki D5	Długość odcinka (m) 56,07	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

22,29

Komentarz

nieszczelność na łączeniu - wywinęta uszczelka - wymywanie materiału sypkiego

Video 3553



Sprawozdanie z inspekcji numer 4

Data 2023-10-23

Odległość 56,07
Komentarz studnia D5
Video 9983



Odległość 56,07
Komentarz Koniec inspekcji
Video 10185



Badana długość 56,07m

Sprawozdanie z inspekcji numer 5

Data 2023-10-23

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D6	Do studzienki D5	Długość odcinka (m) 51,74	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video **0**



Odległość

28,66

Komentarz

WYSTAJĄCA USZCZELKA NA ŁĄCZENIU - NIESZCZELNOŚĆ - WYMYWANIE MATERIAŁU SYPKIEGO

Video **6767**



Sprawozdanie z inspekcji numer 5

Data 2023-10-23

Odległość 51,74
Komentarz STUDNIA D5
Video 13320



Odległość 51,74
Komentarz Koniec inspekcji
Video 13553



Badana długość 51,74m

Sprawozdanie z inspekcji numer 6

Data 2023-10-23

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D6	D7	50,65	PVC	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa					

Odległość


0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video

0



Odległość

50,65

Komentarz

STUDNIA D7

Video

10520



Sprawozdanie z inspekcji numer 6

Data 2023-10-23

Odległość

50,65

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

10560



Badana długość 50,65m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D7	Do studzienki D8	Długość odcinka (m) 10,13	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video

0

Odległość

10,13

Komentarz

STUDNIA D8

Video

2935

Sprawozdanie z inspekcji numer 7

Data 2023-10-23

Odległość

10,13

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 2976



Badana długość 10,13m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D8	Do studzienki D9	Długość odcinka (m) 30,90	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 300
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		


Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

28,86

Komentarz

PRZYŁĄCZE ŚLEPE NA GODZ 9 - NIESZCZELNOŚĆ

Video 6658



Sprawozdanie z inspekcji numer 8

Data 2023-10-23

Odległość 30,90
Komentarz STUDNIA D9
Video 8300



Odległość 30,90
Komentarz Koniec inspekcji
Video 8335



Badana długość 30,90m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D9	Do studzienki D10	Długość odcinka (m) 11,48	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 250
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

11,48

Komentarz

STUDNIA D10

Video 2392



Sprawozdanie z inspekcji numer 9

Data 2023-10-23

Odległość

11,48

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 2425



Badana długość 11,48m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D10	Do studzienki KRATKA	Długość odcinka (m) 6,46	Materiał PVC	Profil Koło	Średnica 200
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

6,46

Komentarz

KRATKA DESZCZOWA

Video 2228



Sprawozdanie z inspekcji numer 38

Data 2023-11-30

Odległość

6,46

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

2285




Badana długość 6,46m

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D12	Do studzienki D11	Długość odcinka (m) 44,40	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość0,00

KomentarzPoczątek inspekcji

Video0



Odległość25,00

Komentarzpęknięcia kanału od godz 9 do 3

Video5043



Sprawozdanie z inspekcji numer 10

Data 2023-11-02

Odległość 29,41

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu

Video 8377



Odległość 29,41

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu

Video 8626



Odległość 29,41

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu - pęknięcie rury

Video 8958



Sprawozdanie z inspekcji numer 10

Data 2023-11-02

Odległość 31,47

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu - pęknięcie rury

Video 13528



Odległość 44,17

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu - rura na przelot kanału

Video 18876



Odległość 44,32

Komentarz nieszczelność - wymywanie piachu - rura na przelot kanału

Video 19261



Sprawozdanie z inspekcji numer 10

Data 2023-11-02

Odległość 44,40

Komentarz brak możliwości dalszej jazdy kamerą - przeszkoda w postaci rury przebiegającej w osi kanału

Video 20562



Odległość 44,40

Komentarz Koniec inspekcji

Video 20677



Badana długość 44,40m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D12	Do studzienki D13	Długość odcinka (m) 44,47	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

13,15

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2205



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

15,71

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2632



Odległość

15,71

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2700



Odległość

15,71

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2727



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

17,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3004



Odległość

17,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3030



Odległość

18,05

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3216



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

18,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3427



Odległość

18,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3450



Odległość

19,92

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3699



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

19,92

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3721



Odległość

20,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3975



Odległość

20,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3986



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

21,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4296



Odległość

21,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4321



Odległość

22,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4581



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

23,63

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4795



Odległość

24,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5093



Odległość

24,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5111



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

25,85

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5414



Odległość

28,44

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5904



Odległość

28,44

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5926



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

30,50

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6318



Odległość

31,37

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6566



Odległość

31,37

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6589



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

32,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6856



Odległość

32,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6878



Odległość

33,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7142



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

33,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7160



Odległość

34,46

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7450



Odległość

35,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7735



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

36,48

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8052



Odległość

37,15

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8283



Odległość

38,22

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8577



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

39,37

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8887



Odległość

41,18

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9290



Odległość

44,47

Komentarz

STUDNIA D13

Video 10214



Sprawozdanie z inspekcji numer 11

Data 2023-11-02

Odległość

44,47

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

10874



Badana długość 44,47m

Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Data 2023-11-02

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D13	Do studzienki D14	Długość odcinka (m) 48,36	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka	

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video **0**



Odległość

0,82

Komentarz

KORZENIE

Video **464**



Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Data 2023-11-02

Odległość

1,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 832



Odległość

2,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1095



Odległość

2,84

Komentarz

PRZYŁĄCZE NA GODZ 2

Video 1438



Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Data 2023-11-02

Odległość

3,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2070



Odległość

4,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2369



Odległość

5,18

Komentarz

PĘKIĘCIE WZDŁÓŻNE NA GODZ 6

Video 2926



Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Data 2023-11-02

Odległość

8,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3739



Odległość

35,93

Komentarz

PRZYŁĄCZE NA GODZ 2

Video 8892



Odległość

48,36

Komentarz

STUDNIA D14

Video 12116



Sprawozdanie z inspekcji numer 12

Data 2023-11-02

Odległość

48,36

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

12282



Badana długość 48,36m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D14	Do studzienki D15	Długość odcinka (m) 47,51	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

1,42

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 436



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość 2,54

Komentarz

Video 1094

PRZYŁĄCZE NA GODZ 2



Odległość

23,03

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4889



Odległość

23,03

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4964



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość

26,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5658



Odległość

27,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6108



Odległość

28,76

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6393



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość

29,73

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6722



Odległość

30,63

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7026



Odległość

31,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7394



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość

32,35

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7621



Odległość

33,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7913



Odległość

33,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7949



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość

34,44

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8234



Odległość

35,33

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10051



Odległość

35,33

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10073



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość 36,38

Komentarz

Video 10348

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

38,30

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10831



Odległość

39,22

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 11129



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość 40,24

Komentarz

Video 11413

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość 42,08

Komentarz

Video 11960

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość 42,98

Komentarz

Video 12329

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość 44,02

Komentarz

Video 12631

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

44,87

Komentarz

Video 12909

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

45,94

Komentarz

Video 13193

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 13

Data 2023-11-02

Odległość 47,51
Komentarz STUDNIA D15
Video 14104



Odległość 47,51
Komentarz Koniec inspekcji
Video 14361



Badana długość 47,51m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D15	Do studzienki D16	Długość odcinka (m) 48,28	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		


Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 118



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

0,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 456



Odległość

0,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 477



Odległość

1,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 710



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

2,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 999




Odległość

2,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1023



Odległość

3,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1340



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

4,81

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1629




Odległość

5,80

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1936




Odległość

6,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2217



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

7,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2544




Odległość

8,62

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2822



Odległość

9,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3073



Sprawozdanie z inspekcji numer 14


Data 2023-11-02

Odległość 10,48

Komentarz

Video 3303

WRASTAJĄCE KORZENIE




Odległość

12,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3609



Odległość

12,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3701



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

15,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4438



Odległość

17,08

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4844



Odległość

17,90

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5060



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

18,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5343



Odległość

20,09

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5684



Odległość

20,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5941



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02


Odległość

22,04

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6326




Odległość

22,73

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6548



Odległość

23,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6827



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

24,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7058



Odległość

25,40

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7292




Odległość

26,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7595



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02


Odległość

27,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7896




Odległość

28,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8141



Odległość

29,41

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8462



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość

29,93

Komentarz

PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6

Video 9010



Odległość

30,08

Komentarz

PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6

Video 9193



Odległość

30,08

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9498



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość 30,65

Komentarz

Video 11704

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

30,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 11724



Odległość

31,30

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 11964



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość 32,22

Komentarz

Video 12363

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

33,32

Komentarz

Video 12701

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

34,24

Komentarz

Video 13014

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość


34,24

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

13034



Odległość

34,96

Komentarz

PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE NA GODZ 6

Video

13580



Odległość

35,46

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

13921



Sprawozdanie z inspekcji numer 14


Data 2023-11-02

Odległość 36,38

Komentarz

Video 14214

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

37,33

Komentarz

Video 14512

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

38,35

Komentarz

Video 14829

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 14


Data 2023-11-02

Odległość 39,29

Komentarz

Video 15107

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

40,21

Komentarz

Video 15369

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

41,18

Komentarz

Video 15651

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość 41,18

Komentarz

Video 15679

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

42,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 15956



Odległość

43,25

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 16307



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość


44,05

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

16620



Odległość

44,99

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

16895



Odległość

46,09

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

17213



Sprawozdanie z inspekcji numer 14

Data 2023-11-02

Odległość 46,89

Komentarz

Video 17480

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

48,28

Komentarz

STUDNIA D16

Video 18778



Odległość

48,28

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 18916



Badana długość 48,28m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D16	D17	45,14	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem	

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 0,00
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 244



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

0,87

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1012



Odległość

1,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1286



Odległość

1,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1308



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

2,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1538



Odległość

2,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1552



Odległość

2,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1639



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

3,04

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1807



Odległość

3,51

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1968



Odległość

3,93

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2132



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

5,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2366



Odległość

4,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4832



Odległość

5,93

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5138



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

6,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6077



Odległość

7,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6426



Odległość

7,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6458



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

8,96

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6735



Odległość

10,48

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7328



Odległość

11,73

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8184



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość

11,73

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE\

Video 8217



Odległość

13,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9443



Odległość

13,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9475



Sprawozdanie z inspekcji numer 15


Data 2023-11-02

Odległość 19,42

Komentarz

Video 10492

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

25,12

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 11604



Odległość

26,67

Komentarz

NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU RUR

Video 12380



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość 26,67

Komentarz

Video 12569

NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU RUR



Odległość

28,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 13097



Odległość

31,90

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 13839



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość 35,98

Komentarz

Video 16498

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

Komentarz

Video 16805

37,05

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

Komentarz

Video 17845

41,21

PRZYŁĄCZE NA GODZ 2



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość 44,67

Komentarz ZŁOGI BETONOWE NA GODZ 6

Video 19301



Odległość 45,14

Komentarz ZŁOGI BETONOWE NA GODZ 6

Video 20396



Odległość 45,14

Komentarz STUDNIA D17

Video 20891



Sprawozdanie z inspekcji numer 15

Data 2023-11-02

Odległość 45,14

Komentarz **BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ**

Video 21197



Odległość 45,14

Komentarz **Koniec inspekcji**

Video 21245



Badana długość 45,14m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D17	Do studzienki D16	Długość odcinka (m) 1,94	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

1,27

Komentarz

ZŁOGI BETONOWE

Video 697



Sprawozdanie z inspekcji numer 16

Data 2023-11-02

Odległość 1,94
Komentarz KONIEC INSPEKCJI
Video 1114



Odległość 1,94
Komentarz Koniec inspekcji
Video 1166



Badana długość 1,94m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D17	Do studzienki D18	Długość odcinka (m) 46,44	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video

0

Odległość

8,59

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

1803

Sprawozdanie z inspekcji numer 17

Data 2023-11-02

Odległość

10,01

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2113



Odległość

10,01

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2141



Odległość

10,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2435



Sprawozdanie z inspekcji numer 17

Data 2023-11-02

Odległość

11,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2707



Odległość

11,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2729



Odległość

12,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2991



Sprawozdanie z inspekcji numer 17

Data 2023-11-02

Odległość

39,57

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8072



Odległość

45,82

Komentarz

UBYTEK MATERIAŁU RURY

Video 9659




Odległość

45,97

Komentarz

NIESZCZELNOŚĆ

Video 9965



Sprawozdanie z inspekcji numer 17

Data 2023-11-02

Odległość 46,36
Komentarz STUDIA D18
Video 10937



Odległość 46,44
Komentarz STUDIA D18
Video 12277



Odległość 46,44
Komentarz Koniec inspekcji
Video 12378



Badana długość 46,44m

Sprawozdanie z inspekcji numer 18

Data 2023-11-02

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D18	D19	48,98	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek				

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video

0



Odległość

48,98

Komentarz

STUDNIA D19

Video

11259



Sprawozdanie z inspekcji numer 18

Data 2023-11-02

Odległość

48,98

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

12003



Badana długość 48,98m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D20	D19	28,26	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem	

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 8,52
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 3888



Sprawozdanie z inspekcji numer 21

Data 2023-11-06

Odległość

9,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4230



Odległość

10,53

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4541



Odległość

11,33

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4919



Sprawozdanie z inspekcji numer 21

Data 2023-11-06

Odległość

16,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6240



Odległość

26,94

Komentarz

PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE

Video 10280



Odległość

26,94

Komentarz

PĘKNIĘCIE WZDŁUŻNE

Video 10632



Sprawozdanie z inspekcji numer 21

Data 2023-11-06

Odległość 28,26
Komentarz STUDNIA D19
Video 11481



Odległość 28,26
Komentarz Koniec inspekcji
Video 11570



Badana długość 28,26m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D20	Do studzienki D21	Długość odcinka (m) 18,70	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

1,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 427



Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Odległość

1,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 449



Odległość

2,14

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 774



Odległość

2,14

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 790



Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Odległość

3,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1091



Odległość

4,06

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1481



Odległość

5,05

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1774



Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Odległość

5,05

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1799



Odległość

5,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2068



Odległość

6,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2369



Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Odległość

7,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2665



Odległość

7,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2691



Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3040



Sprawozdanie z inspekcji numer 20

Data 2023-11-06

Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3057



Odległość

18,70

Komentarz

STUDNIA D21 - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD KOSTKĄ

Video 5721



Odległość

18,70

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 5794



Badana długość 18,70m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D22	Do studzienki D21	Długość odcinka (m) 48,56	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video

0

Odległość

1,05

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

416

Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość

1,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 636



Odległość

1,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 657



Odległość

3,93

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1240



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość

6,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2001



Odległość

9,36

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2700



Odległość

10,46

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3026



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość 11,48

Komentarz

Video 3418

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

12,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3717



Odległość

13,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4228



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość

14,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4541



Odległość

15,31

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4829



Odległość

16,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5030



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość

16,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5088



Odległość

16,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5116



Odległość

17,18

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5396



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość

18,15

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5757



Odległość

20,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6571



Odległość

23,06

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7108



Sprawozdanie z inspekcji numer 19

Data 2023-11-06

Odległość 48,56

Komentarz **STUDNIA D21 - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - SUDNIA POD KOSTKĄ**


Video 13955



Odległość 48,56

Komentarz **Koniec inspekcji**

Video 14224



Badana długość 48,56m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D23	Do studzienki D22	Długość odcinka (m) 45,49	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 382



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

0,60

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 825



Odległość

1,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1140



Odległość

2,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1539



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

2,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1557



Odległość

3,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1858



Odległość

4,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2158



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

5,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2468



Odległość

5,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2481



Odległość

6,18

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2757



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

6,18

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2780



Odległość

8,22

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6953



Odległość

12,15

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7893



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

12,82

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8198



Odległość

12,82

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8213



Odległość

45,49

Komentarz

STUDNIA D22

Video 16049



Sprawozdanie z inspekcji numer 22

Data 2023-11-06

Odległość

45,49

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

16665



Badana długość 45,49m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D25	D24	49,48	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem	

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 0,00
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 284



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość

1,17

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 806



Odległość

2,19

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1122



Odległość

3,06

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1537



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość

4,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1861



Odległość

4,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1923



Odległość

4,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2198



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość

5,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2561



Odległość

10,01

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7849



Odległość

11,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8344



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość

12,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8864



Odległość

13,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9198



Odległość

14,87

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9478



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06


Odległość

15,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9832



Odległość

16,96

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10147



Odległość

16,96

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10161



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość 16,76

Komentarz

Video 23083

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

18,30

Komentarz

Video 23658

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

18,95

Komentarz

Video 24187

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość 19,75

Komentarz

Video 24566

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

20,77

Komentarz

Video 25277

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

21,74

Komentarz

Video 25540

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość 21,74

Komentarz

Video 25574

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

22,73

Komentarz

Video 25927

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

23,68

Komentarz

Video 26272

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość

27,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

28657



Odległość

32,35

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

29699



Odległość

36,33

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

32053



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość 40,21

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 33826



Odległość 41,11

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 34158



Odległość 49,48

Komentarz STUDNIA D22

Video 36362



Sprawozdanie z inspekcji numer 23

Data 2023-11-06

Odległość 49,48

Komentarz Koniec inspekcji

Video 36857



Badana długość 49,48m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D23	Do studzienki D24	Długość odcinka (m) 12,47	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,50

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 349



Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Data 2023-11-06

Odległość

1,07

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 605



Odległość

1,07

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 671



Odległość

1,10

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 700



Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Data 2023-11-06

Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2535



Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2609



Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2632



Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Data 2023-11-06

Odległość

9,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2887



Odległość

10,38

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3206



Odległość

10,73

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3412



Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Data 2023-11-06

Odległość

11,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3751



Odległość

11,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3772



Odległość

12,47

Komentarz

ZATOR Z KORZENIE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ

Video 4399



Sprawozdanie z inspekcji numer 25

Data 2023-11-06

Odległość

12,47

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

4465



Badana długość 12,47m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D25	Do studzienki D26	Długość odcinka (m) 19,92	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

1,10

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 382



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

2,14

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 685



Odległość

3,09

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1006



Odległość

3,96

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1323



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

4,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1686



Odległość

4,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1700



Odległość

6,85

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2197



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

7,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2547



Odległość

8,81

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2910



Odległość

9,76

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3300



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

10,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3813



Odległość

10,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3982



Odległość

11,58

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4476



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

12,60

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4894



Odległość

12,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5027



Odległość

12,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5052



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

13,57

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5420



Odległość

14,82

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5872



Odległość

15,66

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6276



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość

16,38

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6585



Odległość

18,43

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7104



Odległość

19,92

Komentarz

STUDNIA D26 - STUDNIA ZLOKALIZOWANA POD KOSTKĄ - BRAK WIDOCZNEJ STUDNII W TERENIE

Video 8252



Sprawozdanie z inspekcji numer 26

Data 2023-11-07

Odległość 19,92

Komentarz Koniec inspekcji

Video 8339



Badana długość 19,92m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D27	Do studzienki D26	Długość odcinka (m) 32,72	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,52

Komentarz

NIESZCZELNOŚĆ NA ŁĄCZENIU - SPĘKANIA KANAŁU

Video 230



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

0,52

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1024



Odległość

2,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1639



Odległość

3,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1996



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

3,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2060



Odległość

3,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2078



Odległość

4,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2363



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

5,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2720



Odległość

6,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3039



Odległość

7,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3426



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

7,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3729



Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4089



Odległość

8,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4115



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

9,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4435



Odległość

9,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4450



Odległość

10,86

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4744



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

12,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5097



Odległość

12,90

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5470



Odległość

13,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5826



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

14,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6126



Odległość

15,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6380



Odległość

15,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6420



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

15,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6449



Odległość

16,66

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6675



Odległość

17,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6968



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

18,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7261



Odległość

19,70

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7592



Odległość

20,67

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7894



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

21,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8256



Odległość

22,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8513



Odległość

23,46

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8862



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

24,60

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9225



Odległość

25,40

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9537



Odległość

26,34

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9873



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

27,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10196



Odległość

28,34

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10582



Odległość

28,34

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10599



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość

29,51

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10917



Odległość

30,58

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

11314



Odległość

31,08

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

11606



Sprawozdanie z inspekcji numer 27

Data 2023-11-07

Odległość 32,72

Komentarz

Video 12488

STUDNIA D26 - STUDNIA POD KOSTKĄ - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE



Odległość

32,72

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 13029



Badana długość 32,72m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D28	Do studzienki D27	Długość odcinka (m) 2,79	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,57

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2344



Sprawozdanie z inspekcji numer 28

Data 2023-11-07

Odległość

2,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3088



Odległość

2,79

Komentarz

WYWRÓCENIE KAMERY - BRAK MOŻLIWOŚCI DAJSZEJ JAZDY - DUŻA ILOŚĆ KORZENI W KANALE

Video 4161



Odległość

2,79

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 4212



Badana długość 2,79m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D27	D28	3,78	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Przeciw spadek	

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 1,05
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 551



Sprawozdanie z inspekcji numer 29

Data 2023-11-07

Odległość

2,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1210



Odległość

2,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1413



Odległość

3,78

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE - DUŻA ILOŚĆ KORZENIE W KANALE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ

Video 3268



Sprawozdanie z inspekcji numer 29

Data 2023-11-07

Odległość

3,78

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 3957



Badana długość 3,78m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D28	D29	42,11	Beton	Koło	400
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
Kanalizacja deszczowa		Przeciw spadek			

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 0,00
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 35



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09


Odległość

0,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 351




Odległość

0,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 368



Odległość

1,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 684



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

2,74

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 937



Odległość

2,74

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 953



Odległość

3,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1167



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

3,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1188



Odległość

4,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1439



Odległość

4,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1462



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

5,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1782



Odległość

5,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1804



Odległość

6,65

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2094



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

7,42

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2352



Odległość

9,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2926



Odległość

13,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4118



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

21,51

Komentarz

PĘKNIĘCIE NA GODZ 5

Video 6056



Odległość

21,81

Komentarz

PĘKNIĘCIE NA GODZ 5

Video 6371



Odległość

21,81

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6639



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

24,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7252



Odległość

24,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7276



Odległość

24,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7585



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

25,97

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7897



Odległość

26,99

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8215



Odległość

26,99

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8238



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

27,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8611



Odległość

27,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8634



Odległość

28,93

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9040



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

29,76

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9320



Odległość

30,78

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9653



Odległość

31,57

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10002



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

32,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10391



Odległość

33,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10745



Odległość

33,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10767



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość


34,71

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

11214



Odległość

35,81

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

11791



Odległość

36,70

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

12158



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość

37,70

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

12494



Odległość

38,74

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

12840



Odległość

39,74

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

13178



Sprawozdanie z inspekcji numer 30

Data 2023-11-09

Odległość 40,66

Komentarz

Video 13499

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

42,11

Komentarz

STUDNIA D29

Video 14479



Odległość

42,11

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 14599



Badana długość 42,11m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D30	Do studzienki D29	Długość odcinka (m) 29,83	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

0,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 248



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

1,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 628



Odległość

1,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 670



Odległość

1,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 695



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

2,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 980



Odległość

2,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1001



Odległość

3,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1302



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

3,54

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1325



Odległość

4,41

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1574



Odległość

4,41

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1596



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

5,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1904



Odległość

5,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1925



Odległość

6,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2139



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość

6,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2168



Odległość

7,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2431



Odległość

7,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2473



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość

7,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2496




Odległość

8,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2785



Odległość

8,27

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2808



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość

9,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3103




Odległość

10,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3510




Odległość

11,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3797



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

11,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3819



Odległość

12,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4112



Odległość

12,13

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4126



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

15,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4934



Odległość

16,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5211



Odległość

17,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5532



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

18,72

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5849



Odległość

19,80

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6242




Odległość

20,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7443



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09


Odległość

20,69

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7466



Odległość

21,71

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7766




Odległość

22,63

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8098



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość

23,58

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8491




Odległość

24,50

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8933



Odległość

25,52

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9234



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość

26,49

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9547



Odległość

27,51

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9884



Odległość

28,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 10170



Sprawozdanie z inspekcji numer 31

Data 2023-11-09

Odległość 29,83
Komentarz STUDNIA D29
Video 11280



Odległość 29,83
Komentarz Koniec inspekcji
Video 11391



Badana długość 29,83m

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D31	Do studzienki D30	Długość odcinka (m) 29,51	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

Komentarz

Video0

0,00

Początek inspekcji



Odległość

Komentarz

Video223

0,07

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

1,84

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 763




Odległość

5,03

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1573



Odległość

6,85

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2192



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09


Odległość

6,85

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2207



Odległość

6,85

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2262



Odległość

7,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2623



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

7,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2685




Odległość

7,79

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2708



Odległość

8,62

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3263



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

9,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3515



Odległość

9,29

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3537



Odległość

10,38

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3920



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość 10,38

Komentarz

Video 3939

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

11,28

Komentarz

Video 4214

WRASTAJĄCE KORZENIE




Odległość

12,33

Komentarz

Video 4527

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09


Odległość

12,33

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4548




Odległość

13,32

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4905



Odległość

14,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5237



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

15,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5560



Odległość

15,26

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5577



Odległość

16,31

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6012



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09


Odległość

17,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6296




Odległość

18,10

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6631



Odległość

19,22

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6901



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

19,25

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6943



Odległość

19,25

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6992



Odległość

19,25

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7021



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09


Odległość

19,55

Komentarz

PĘKNIĘCIE NA GODZ 3

Video 7470




Odległość

19,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 7644



Odległość

21,04

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8173



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość

22,19

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8499




Odległość

22,19

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8606




Odległość

23,03

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8911




Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość 23,03

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8926



Odległość 24,05

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9258



Odległość 24,68

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9551



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość 25,87

Komentarz

Video 10005

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

26,82

Komentarz

Video 10373

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

27,99

Komentarz

Video 10799

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 32

Data 2023-11-09

Odległość 27,99

Komentarz

Video 11120

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

29,51

Komentarz

STUDNIA D30

Video 13910



Odległość

29,51

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 13961



Badana długość 29,51m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D32	Do studzienki D31	Długość odcinka (m) 47,86	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

39,44

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU OD GOD 9 DO 3

Video 10411



Sprawozdanie z inspekcji numer 33

Data 2023-11-10

Odległość 45,19

Komentarz

Video 12518

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

46,21

Komentarz

Video 12820

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

47,86

Komentarz

Video 13802

STUDNIA D31



Sprawozdanie z inspekcji numer 33

Data 2023-11-10

Odległość 47,86

Komentarz Koniec inspekcji

Video 13990



Badana długość 47,86m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D32	Do studzienki D33	Długość odcinka (m) 48,98	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

3,71

Komentarz

wrastające korzenie

Video 836



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 6,50
Komentarz wrastające korzenie
Video 1479



Odległość 9,79
Komentarz pęknięcie na godz 12
Video 2264



Odległość 16,46
Komentarz pęknięcie na godz 12
Video 4032



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 16,81
Komentarz wrastające korzenie
Video 4470



Odległość 17,90
Komentarz wrastające korzenie
Video 4849



Odległość 18,95
Komentarz wrastające korzenie
Video 5215



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 27,41
Komentarz wrastające korzenie
Video 6750



Odległość 28,06
Komentarz wrastające korzenie
Video 7000



Odległość 29,46
Komentarz wrastające korzenie
Video 7475



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość

31,32

Komentarz

wrastające korzenie

Video 8064



Odległość

32,74

Komentarz

pęknięcie na godz 12

Video 8692



Odległość

32,74

Komentarz

pęknięcie na godz 6

Video 8895



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 35,28
Komentarz wrastające korzenie
Video 9997



Odległość 37,33
Komentarz wrastające korzenie
Video 10679



Odległość 39,14
Komentarz uszkodzenie kanału od godz 12 do 5
Video 11617



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 39,34

Komentarz uszkodzenie kanału od godz 12 do 5

Video 11742



Odległość 39,42

Komentarz uszkodzenie kanału od godz 12 do 5

Video 11962



Odległość 39,96

Komentarz pęknięcie janału na godz 6

Video 12619



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 39,99
Komentarz pęknięcie janalu na godz 12
Video 12794



Odległość 39,99
Komentarz pęknięcie kanału na godz 12
Video 12973



Odległość 48,98
Komentarz studnia D33
Video 15450



Sprawozdanie z inspekcji numer 34

Data 2023-11-10

Odległość 48,98

Komentarz studnia D33- BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD KOSTKĄ W CHODNIKU

Video 15985



Odległość 48,98

Komentarz Koniec inspekcji

Video 16413



Badana długość 48,98m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D34	Do studzienki D33	Długość odcinka (m) 52,44	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video 0



Odległość

6,30

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1397



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10


Odległość

7,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1787




Odległość

7,47

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1805



Odległość

9,09

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2188



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10


Odległość

9,09

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2205



Odległość

11,98

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2871



Odległość

12,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3207



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość

13,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3506



Odległość

14,77

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3787



Odległość

15,86

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4093



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość

16,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4458



Odległość

17,70

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4789



Odległość

18,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5096



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10


Odległość

19,55

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5487



Odległość

20,57

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5872



Odległość

21,39

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6202



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10


Odległość

21,81

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 6627



Odległość

22,01

Komentarz

WRASTAJACE KORZENIE

Video 7029



Odległość

22,51

Komentarz

USZKODZENIE KANAŁU OD GODZ 12 DO GODZ 3

Video 7823



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość

23,23

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8427



Odległość

24,10

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8801



Odległość

25,12

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9138



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość

25,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9400



Odległość

26,00

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9418



Odległość

27,14

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 9832



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość

27,91

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10110



Odległość

29,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10591



Odległość

29,83

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

10605



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 30,90

Komentarz

Video 10940

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

30,90

Komentarz

Video 10956

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

32,84

Komentarz

Video 11538

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 33,69

Komentarz

Video 11818

WRASTAJĄCE KORZENIE




Odległość

34,16

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 12142



Odległość

34,16

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 12474



Sprawozdanie z inspekcji numer 35


Data 2023-11-10

Odległość 34,29

Komentarz

Video 12957

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

34,88

Komentarz

Video 13157

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

34,88

Komentarz

Video 13387

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 35,41

Komentarz PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6

Video 13622



Odległość 35,93

Komentarz PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6

Video 13843



Odległość 35,93

Komentarz PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6

Video 13857



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 35,93

Komentarz

Video 13954

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Odległość

38,52

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 14838



Odległość

39,74

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GDO

Video 15336



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 39,74

Komentarz

Video 15431

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6



Odległość

40,16

Komentarz

Video 15725

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6



Odległość

40,64

Komentarz

Video 15980

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 42,55

Komentarz

Video 16974

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

43,53

Komentarz

Video 17320

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

44,52

Komentarz

Video 17768

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 44,70

Komentarz

Video 17938

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Odległość

48,58

Komentarz

Video 19243

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 6



Odległość

49,13

Komentarz

Video 19549

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Sprawozdanie z inspekcji numer 35

Data 2023-11-10

Odległość 52,44

Komentarz

Video 20842

STUDNIA D33 - BRAK WIDOCZNEJ STUDNI W TERENIE - STUDNIA POD CHOODNIKIEM



Odległość

52,44

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 21327



Badana długość 52,44m

Zlecniodawca

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1

Kod	Miejscowość	Ulica
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
D35	D34	34,61	Beton	Koło	400

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Kanalizacja deszczowa	Ze spadkiem	

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 0,00
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 78



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość

0,87

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 336



Odległość

1,59

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 602



Odległość

1,94

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 831



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość

2,76

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1175



Odległość

3,21

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 1654



Odległość

3,64

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2140



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość

4,56

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2464



Odległość

5,50

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2766



Odległość

6,42

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3123



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość

8,04

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3611



Odległość

14,42

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 11115



Odległość

16,88

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 11895



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość 18,08

Komentarz

Video 12480

18,08
PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Odległość 18,40

Komentarz

Video 12850

18,40
PEKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12



Odległość 19,02

Komentarz

Video 14303

19,02
WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość 19,52

Komentarz

Video 14591

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

20,47

Komentarz

Video 14941

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

22,11

Komentarz

Video 15464

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość


27,89

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

16824



Odległość

29,06

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

17166



Odległość

29,95

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video

17486



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość 31,00

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE


Video 17886



Odległość 31,82

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 18169



Odległość 32,72

Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 18460



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość 33,44

Komentarz

Video 18785

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

34,44

Komentarz

Video 19216

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

34,61

Komentarz

Video 19784

WRASTAJĄCE KORZENIE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ



Sprawozdanie z inspekcji numer 36

Data 2023-11-13

Odległość

34,61

Komentarz

Koniec inspekcji

Video

19911



Badana długość 34,61m

Zlecniodawca Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 05-200 Wołomin ul. ul. Kobyłkowska 1					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Nieporęt	Jana Kazimierza droga woj. nr633			
Od studzienki D34	Do studzienki D35	Długość odcinka (m) 17,21	Materiał Beton	Profil Koło	Średnica 400
Rodzaj kanału Kanalizacja deszczowa		kierunek badania Przeciw spadek	Numer odcinka		

Odległość 0,00
Komentarz Początek inspekcji
Video 0



Odległość 0,00
Komentarz WRASTAJĄCE KORZENIE
Video 108



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość

0,92

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 381



Odległość

1,87

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 868



Odległość

2,94

Komentarz

PRZYŁĄCZE NA GODZ 12

Video 1479



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13


Odległość

3,66

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 1894



Odległość

4,66

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2329



Odległość

4,66

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2400



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość

5,53

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 2737



Odległość

6,82

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3194



Odległość

7,74

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 3809



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość

10,53

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 4641



Odległość

11,40

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 5162



Odległość

11,63

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 5538



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość

12,45

Komentarz

PĘKNIĘCIE KANAŁU NA GODZ 12

Video 5954



Odległość

12,45

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6298



Odległość

13,22

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 6656



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość 13,22

Komentarz

Video 6702

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

14,12

Komentarz

Video 7076

WRASTAJĄCE KORZENIE



Odległość

15,16

Komentarz

Video 7449

WRASTAJĄCE KORZENIE



Sprawozdanie z inspekcji numer 37

Data 2023-11-13

Odległość

17,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE

Video 8122



Odległość

17,21

Komentarz

WRASTAJĄCE KORZENIE - BRAK MOŻLIWOŚCI DALSZEJ JAZDY KAMERĄ

Video 8513



Odległość

17,21

Komentarz

Koniec inspekcji

Video 8562



Badana długość 17,21m