


## Rzut konstrukcji dachu



UWAGA:  
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej  
zabezpieczyć impregnatem ognioochronnym np. Tytan

		<b>GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTech</b> <b>PROJEKTOWANIE I NADZORY</b> ul. Raclawicka 5/51, 14-100 Ostróda	
<b>Obiekt</b>		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sępopolu, gm. Sępopol	
<b>Adres</b>		Sępopol dz. nr: 158/1 i 158/2 - obręb nr 0002 Sępopol 2 oraz 44 i 52/3 - obręb nr 0001 Sępopol 1- jedn. ewid. 280106_4 Sępopol - miasto	
<b>Inwestor</b>		Gmina Sępopol ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol	Rys. nr PAB-AK-6.0
<b>Tytuł</b>		<b>Rzut konstrukcji dachu</b>	
Projektant br. architektoniczna:		mgr inż. arch. <b>Emilia Kierstan</b>	01.2022
Sprawdzający br. architektoniczna:		mgr inż. arch. <b>Rafał Rutkowski</b>	01.2022
Projektant br. konstrukcyjna:		mgr inż. <b>Andrzej Konopka</b>	01.2022
Sprawdzający br. konstrukcyjna:		mgr inż. <b>Tomasz Opaliński</b>	01.2022
		Nr upr: 17/WMOKK/2017	
		Nr upr: WAM/ 5/WMOKK/2011	
		Nr upr: 294/86/OL	
		Nr upr: WAM/ 0068/PWOK/10	