

VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO.



Widok części budynku, która ulega przebudowie w części piwnicy



Istniejący dostęp do przebudowywanej kotłowni



widok na zsył węglowy przewidziany do likwidacji, wzdłuż widocznej ściany
planowane jest nowe dojście i schody zewnętrzne



istniejące dojście, fragment muru do wyburzenia w celu poprowadzenia nowego dojścia a
pozostała część do napraw



pomieszczenie kotłowni do przebudowy





zsyp węglowy do likwidacji, w części do zamurowania, w części powstaną drzwi



schody do przebudowy w związku z obniżeniem posadzki



pomieszczenie do przebudowy na węzeł szatniowo sanitarny damski
w widoku rury do zabudowy



pomieszczenie do przebudowy na węzeł szatniowo sanitarny damski
w widoku instalacje w części do zabudowy, w części do przeniesienia do pom. sąsiedniego

istniejące pomieszczenia socjalne do przebudowy na węzeł szatniowo sanitarny męski



istniejący hydrant