

MODERNIZACJA BUDYNKU – Utworzenie domu seniora w Kłębowie
INWERTARYZACJA ZDJĘCIOWA WYKONANA 2024 04 10



Zdj. 1. Elewacja południowa



Zdj. 2. Elewacja wschodnia



Zdj. 3. Elewacja północna



Zdj. 4. Elewacja zachodnia



Zdj. 5. Okienko piwniczne z płytką studzienką



Zdj. 6. Parapet ceglany z blaszanym opierzeniem



Zdj. 7. Okno wąskie, parter



Zdj. 8. Okienko na poddaszu użytkowym (I piętro)



Zdj. 9. Okienko w poddaszu użytkowym (I piętro)



Zdj. 10. Okno szerokie, parter



Zdj. 11. Szerokie okno w poddaszu użytkowym



Zdj. 12. Kamienna podmurówka z ceglanym gzymsem



Zdj. 13. Zniszczony narożnik



Zdj. 14. Nieudana próba naprawy narożnika



Zdj. 15. Rysa w elewacji północnej



Zdj. 16. Przemurowania na elewacji północnej



Zdj. 17. Podest wejściowy i pochylnia dla OzN



Zdj. 18. Wejście główne




Zdj. 19. Wejście do kuchni i wrzutnia opału



Zdj. 20. Dobrze zachowane drzwi do kuchni



Zdj. 21. Detal krokwi i wentylacji dachu



Zdj. 22. Ceglane nadproże łukowe wejścia głównego



Zdj. 23. Detal murlaty, płatwi i wiatrownicy



Zdj. 24 Detal gzymsu cokołu



Zdj. 25. Kotłownia



Zdj. 26. (?) Prawdopodobnie palenisko ogrzewające powietrze dla górnych pomieszczeń



Zdj. 27. Skład opału




Zdj. 28. Korytarz z widoczną rynną odciekową



Zdj. 29. Podsiąkanie wody gruntowej widoczne na posadzce



Zdj. 30. Rynna odciekowa wzdłuż ściany




Zdj. 31. Drenaż wzdłuż bocznej ściany poniżej rynny, widoczna woda gruntowa w odkrywce



Zdj. 32. Kotłownia, studnia chłonna na drenażu



Zdj. 33. Drewniane schody do piwnicy



Zdj. 34. Drewniane (pokryte wykładziną) schody na piętro



Zdj. 35. Sień, wejście główne



Zdj. 36. Sień, drzwi do łazienek




Zdj. 37. Sala lekcyjna



Zdj. 38. Kuchnia



Zdj. 30. Jadalnia



Zdj. 40. Łazienka



Zdj. 41. Kapilarne podciąganie wody gruntowej w sali lekcyjnej



Zdj. 42. Warstwy posadzki na gruncie, brak wody, piasek wilgotny




Zdj. 43. Zacieki na suficie nad parterem



Zdj. 44. Kapilarne podciąganie wody gruntowej w jadalni



Zdj. 45. Pokój, widoczne słup i miecz



Zdj. 46. Łazienka



Zdj. 47. Dobrze zachowane drzwi do schowka



Zdj. 48. Schowek, okienko szczytu wschodniego



Zdj. 49. Pokój



Zdj. 50. Pokój



Zdj. 51. Korytarz



Zdj. 52. Zwieńczenie schodów, w prześwicie widoczna szafa RAK



Zdj. 53. Układ krokwi na strychu



Zdj. 54. Konstrukcja wystawki



Zdj. 55. Niewykorzystane wymiany pod oświetlenie




Zdj. 56. Dwa trzony kominowe



Zdj. 57. Węzeł więźby dachowej: słup, miecz, kleszcze, krokiew, zastrzał



Zdj. 58. Mocowanie krokwi i zastrzału w belce wiązarowej




Zdj. 59. Miecz i płatew



Zdj. 60. Strop nad parterem



Zdj. 61. Zasolenie deskowania



Zdj. 62. Wymian po zburzonym kominie



Zdj. 63. Strop nad poddaszem użytkowym (II piętro)



Zdj.64. Skorodowane deskowanie podłogi strychu