

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ 01/2021
- PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):	-	5	JAD: ZDW Gdańsk								
2	Nr drogi:	DW 209	6	Najbliższa miejscowość: Kamieńc								
3	Kilometraż:	44+300	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Kamionka								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	beton	8	Długość obiektu [m]: 18,04								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT							4	Nie		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	RA						4	Nie		
3	Nawierzchnia jezdni	NA	UA						4	Nie		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki								-			
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	KS	DS.	AS					4	Nie		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	OB.	KB	AB				3	Nie		
7	Urządzenia odwadniające								-			
8	Izolacja pomostu	CA							0	Nie		
9	Konstrukcja pomostu								-			
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	CB	OB.	KB	RB	KZ		2	Nie		
11	Łożyska								-			
12	Urządzenia dylatacyjne	DA	RA	UA					2	Nie		
13	Przyczółki	NB	CB						4	Nie		
14	Filary	NB	OB.	KB					3	Nie		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT							4	Nie		
16	Przeguby								-			
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka								-			
18	Urządzenia ochrony środowiska								-			
19	Zakotwienia cięgien								-			
20	Cięgna								-			
21	Urządzenia obce								-			
22	Mechanizm ruchu przęseł								-			
23	Pylony								-			
Stan pogody:		śnieg		Ocena średnia obiektu:					3,09			
Temperatura [°C]:		2		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:					2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): brak												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): brak												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr										Ograniczenie	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego										Nie	5	
2. Aktualna nośność obiektu										Nie	5	
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów										Nie	5	
4. Szerokość skrajni na obiekcie										Nie	5	
5. Wysokość skrajni na obiekcie										Nie	5	
6. Skrajnia / światło pod obiektem										Nie	5	
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis): nie dotyczy												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: nie dotyczy												



WNOSKOWANE ZALECENIA			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	
2. Ograniczenie nośności do	[Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do	[km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do	[cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do	[cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do	[cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do	[cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu		Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych		Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: <input checked="" type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/>			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1. Przemysław Wąs		OPL/1677/PBM/19	Data przeprowadzenia przeglądu: 2021-02-23
2.			
WNIOSEK KIEROWNIKA			
Data : (pieczęć i podpis)			

DECYZJA DYREKTORA	
Data : (pieczęć i podpis)	

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych ~~/~~ gazowych ~~/~~ telekomunik ~~/~~ energetycznych ~~/~~ wodociągowych ~~/~~ ciepłowniczych ~~/~~ innych

Numer ewidencyjny obiektu: -	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia: 2021-02-23	Karta nr 1.1
		
Fot. 1 Widok na obiekt z poziomu jezdni		
		
Fot. 2 Widok na ustrój nośny		

Numer ewidencyjny obiektu:
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia: 2021-02-23

Karta nr 1.2



Fot. 3 Widok na przyczółek



Fot. 4 widok z boku

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 01/2021

Numer ewidencyjny obiektu: -	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia: 2021-02-23	Karta nr 2.1
---------------------------------	---	--------------



Fot. 5 Widok na jezdnię
ubytki, deformacje i zarysowania jezdni w strefie dylatacji oraz na środku obiektu



Fot. 6 Widok na fragment balustrady
widoczna korozja/ zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych

Numer ewidencyjny obiektu:
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia: 2021-02-23

Karta nr 2.2



Fot. 7 Widok na gzyms
korozja, zanieczyszczenia oraz spękania betonu



Fot. 8 Widok na ustrój nośny
ubytki, przecieki i osady na powierzchni betonu oraz korozja stali zbrojeniowej

Numer ewidencyjny obiektu:
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia: 2021-02-23

Karta nr 2.3



Fot. 9 Widok na jezdnię
deformacje, pęknięcia, ubytki i zarysowania nawierzchni w strefie dylatacji



Fot. 10 Widok na przyczółek
odzacieki i osady na powierzchni czołowej przyczółka

Numer ewidencyjny obiektu:
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia: 2021-02-23

Karta nr 2.4



Fot. 11 Widok na wspornik poschodnikowy
korozja i zarysowania betonu



Fot. 12 Widok na filar
osady i wykwity na powierzchni odsadzek fundamentów oraz korozja i osady na oczepie