



Fot. 1. Widok ogólny komina



EMKA

Proj.

Data: *1.2020 r.*

Nr
rys.

E/CO.O-K62/20-Z1

Arkusz

1

Arkuszy

13



Fot. 2. Część komina ponad dachem hali, widoczne liczne ubytki cegieł





Fot. 3. Środkowa część komina – liczne uszkodzenia i wycieki



Fot. 4. Strefa komina ponad dachem hali



EMKA

Proj.
Data: 1.2020 r.

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz
3 Arkuszy
13



Fot. 5. Dolna część komina (pod dachem hali) – duże zapylenie, brak widocznych uszkodzeń

**EMKA**

Proj.

Data: 1.2020 r.

Nr
rys.**E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz

4

Arkuszy

13



Fot. 6. Zwężka stalowa – bez uszkodzeń



Fot. 7. Mocowanie zwężki – bez uszkodzeń, brak okapnika



EMKA

Proj.
Data: 1.2020 r.

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz	Arkuszy
5	13



Fot. 8. Silne zniszczenie muru poniżej wylotu komina, liczne odspojenia



Fot. 9. Górna część komina – miejsca silnej degradacji muru, pocienienie przekroju szczebli





Fot. 10. Odspojenie lica cegły



Fot. 11. Szczytowa część trzonu ceramicznego – uszkodzenia korozyjne cegieł, złuszczenia warstwowe



EMKA

Proj.

Data: 1.2020 r.

Nr
rys.

E/CO.O-K62/20-Z1

Arkusz

7

Arkuszy

13



Fot. 12. Odspojone lica cegieł, grożące upadkiem z wysokości



Fot. 13. Degradacja cegieł



EMKA

Proj.

Data: 1.2020 r.

Nr
rys.

E/CO.O-K62/20-Z1

Arkusz

8

Arkuszy

13



Fot. 14. Złuszczenia i odspojenia zewnętrznej warstwy muru



Fot. 15. Zmurszałe lico cegły – warstwa usunięta palcami, bez użycia narzędzi



EMKA

Proj.
Data: 1.2020 r.

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz
9 Arkuszy
13



Fot. 16. Zmurszałe i spęczniałe lico cegły



Fot. 17. J.w, warstwa zewnętrzna odpadająca pod naciskiem palców



EMKA

Proj.
Data: *1.2020 r.*

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz	Arkuszy
10	13



Fot. 18. J.w. całe lico cegły usunięte palcami



Fot. 19. Dach komina z zalegającymi odpadniętymi fragmentami licówki cegiel



EMKA

Proj.
Data: 1.2020 r.

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusz
11

Arkuszy
13



Fot. 20. Dach hali zasłany gruzem odpadającym z komina



Fot. 21. Oprawa oświetleniowa uszkodzona spadającym fragmentem muru z komina





Fot. 22. Instalacja odgromowa - ciągła



Fot. 23. Instalacja odgromowa - ciągła



EMKA

Proj.
Data: 1.2020 r.

Nr
rys. **E/CO.O-K62/20-Z1**

Arkusze
13

Arkuszy
13