


Widok górnej części ościeża-od wewnątrz




Widok górnej części ościeża-od zewnątrz



Szczegół A

1:25



Widok uszkodzeń na ścianie wschodniej od wewnątrz - pokój 13



Szczegół A



Szczegół B



Szczegół C



Szczegół E

Tynk do skucia, uzupełnienia

Uszkodzone cegły do uzupełnienia

Zawilgocone ściany do osuszenia




Szczegół D




Szczegół F

Widok górnej części ościeża-od wewnątrz



Widok górnej części ościeża-od zewnątrz





Widok prawej części ościeża - od zewnątrz

Szczegół D

1:25



Szczegół G



Widok uszkodzeń na ścianie północnej od wewnątrz - pokój 13

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.

| | | | |
|--|--|---|--|
| OBIEKT : BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW- PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU | | INWESTOR : UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1 | |
| Jednostka projektowa | | Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO | |
| FAZA PROJEKTU : PROJEKT TECHNICZNY | | NADZORCA : mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz | |
| NAZWA RYSUNKU : POKÓJ NR 13 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ | | DATA : 24/1/2021 | |
| PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Jędrzej Bartnik | | DATA : 24/1/2021 | |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Jędrzej Bartnik | | DATA : 24/1/2021 | |
| SKALA : 1:50 1:2 | | SKALA : 1:50 1:2 | |