

1. Zdjęcie stanu istniejącego - okno drewniane – elewacja podwórzowa –
ul. Dworcowa 16/2 - weranda 1 szt.



2. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane – elewacja podwórzowa –
ul. Dworcowa 16/2 - weranda 1 szt.



3. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji podwórzowej – okna drewniane
ul. Dworcowa 16/2 – 2szt.

