

1. Zdjęcie stanu istniejącego okno drewniane front – ul. Dworcowa 50/6B - pokój– 1 szt.



2. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji – okno drewniane front – ul. Dworcowa 50/6B - pokój– 1 szt.



3. Zdjęcie stanu istniejącego - okno elewacja podwórzowa – ul. Dworcowa 50/6B - kuchnia- 1 szt.



4. Zdjęcie z zaznaczoną lokalizacją stolarki okiennej na elewacji podwórzowej – wymiana na okno PVC – ul. Dworcowa 50/6B – kuchnia – 1 szt.

