


1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu środkiem impregnującym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukcji za pomocą szczotek
2. Wymiary mogą się nieznacznie różnić do stanu faktycznego ze względu na trudny dostęp w celach pomiarowych do niektórych niektórych elementów konstrukcji dachu oraz ze względu na brak możliwości dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych
3. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
4. Każdy składnik projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji, w kontekście wszystkich rysunków opisów i przedmiarów, które do poszczególnych składników inwestycji się odnoszą z uwzględnieniem wiedzy technicznej.
5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem oraz Projektantem za jego zgodą.
6. Wszystkie wbudowane worki muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podciśzowych albo: dozwolony certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności ("Pn", "E", "O") lub deklaracja zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

<div><div>GW Usługi Inżynierskie Grzegorz Walkowiak ul. Tysiąclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl</div></div>	
Temat opracowania	Remont konstrukcji dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachu, wymiana pokrycia dachku znajdującego się nad wejściem głównym do budynku, naprawa zarysowań murów w górnych narożach budynku, naprawa zarysowań i uzupełnienie ubytków nadproży ceglanych oraz odświeżenie stopni klatki schodowej i wykonanie balustrad
Lokalizacja	Kolata 15, 62-007 Biskupiec, dz. nr ewid. 53/3
Inwestor	Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku	Rzut dachu
Zaprojektował nr uprawnień	dr inż. arch. Agnieszka Pakulska WP-OJA/OK/UpB/34/2007
Sprawdził nr uprawnień	mgr inż. arch. Amira El-Masri 55/WPOKK/2019
Opracował	mgr inż. Grzegorz Walkowiak
Data Sierpień 2022	
Skala 1:50	
Nr rys. 14	