

## Dokumentacja fotograficzna



odwiert nr 2



odwiert nr 2



Odwiert nr 3



Odwiert nr 3



Odwiert nr 5



Odwiert nr 5



**Odwiert nr 6**



**Odwiert nr 6**



**Odwiert nr 9**



**Odwiert nr P3**



## Rdzenie nawierzchni mineralno – asfaltowej<sup>1</sup>

Odwiert nr 1



Odwiert nr 2



Odwiert nr 3



<sup>1</sup> Warstwy nawierzchni mineralno – asfaltowej opisane w punkcie 7 raportu na zdjęciach pokazane są od dołu próbki

**Odwiert nr 4**



**Odwiert nr 5**



**Odwiert nr 6**



**Odwiert nr 7**



**Odwiert nr 8**



**Odwiert nr 9**





Wybrane próby utworów antropogenicznych



**Odwiert 1**  
**Warstwa 0,27-0,60**



**Odwiert 2**  
**Warstwa 0,20-0,28**



**Odwiert 3**  
**Warstwa 0,12-0,22**



**Odwiert 3**  
**Warstwa 0,22-0,48**



**Odwiert 3**  
**Warstwa 0,48-1,00**



**Odwiert 4**  
**Warstwa 0,07-0,17**





**Odwiert 5**  
**Warstwa 0,08-0,32**



**Odwiert 6**  
**Warstwa 0,12-0,36**



**Odwiert 6**  
**Warstwa 0,26-0,40**



**Odwiert 7**  
**Warstwa 0,16-0,41**



**Odwiert 8**  
**Warstwa 0,17-0,30**



**Odwiert 9**  
**Warstwa 0,14-0,20**