



EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA NA POTRZEBY REMONTU BUDYNKU

Poznań 08.10.2020

WSTĘP

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142, z późn. zm.) i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018r., poz. 954). projekty dotyczące termomodernizacji i remontów budynków wymagają ekspertyzy stwierdzającej bądź nie gnieźdzenia się ptaków i obecności nietoperzy.

06.10.2020 przeprowadzono kontrolę budynku mieszkalnego przy ul. Towarowej 43 w Poznaniu. Celem kontroli było stwierdzenie lub nie gnieźdzenia się ptaków w sezonie lęgowym oraz czy budynek może stanowić miejsce schronienia nietoperzy. Kontrolowany budynek będzie remontowany w 2021 roku.

METODYKA

Każdą ze ścian budynku dokładnie sprawdzono pod kątem możliwości występowania ptaków. Notowano wszelkie potencjalne siedliska mogące stanowić miejsce gnieźdzenia się ptaków.

Kontrolę chiropterologiczną wykonano prowadząc nasłuch detektorowy (przy pomocy detektora ultrasonicznego Pettersson D-230) przez ok. 45 min. po zachodzie słońca. W tym czasie obserwowano także budynek w celu wykrycia przylatujących nietoperzy.



Foto 1. Kontrolowany, zabytkowy budynek, znajdujący się przy ulicy Towarowej 43 w Poznaniu.



Foto 2. Widok na budynek od strony południowej.



Foto 3. Widok na budynek od strony zachodniej.

WYNIKI

Na budynku nie stwierdzono gnieźdzenia się ptaków. Nie stwierdzono także potencjalnych siedlisk w postaci, np. ubytków w elewacji, pod parapetami czy opierzeniem. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono także dogodnych miejsc schronienia nietoperzy.

PODSUMOWANIE I ZALECENIA

Na budynku nie stwierdzono gnieźdzenia się ptaków, nie stwierdzono także dogodnych miejsc gnieźdzenia się ptaków czy schronień nietoperzy. Do końca 2020 roku, zaleca się zamknięcie/uszczelnienie okien na ścianie szczytowej od strony północnej. Remont budynku zaplanowano na 2021 rok, jeżeli prace rozpoczną się po 28 lutym 2021r., konieczne będzie przeprowadzenie ponownej kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej. Kontrola musi zostać wykonana ok. 10-14 dni przed planowanym rozpoczęciem remontu.

Ekspertyzę sporządził


Samuel Odrzykoski

kom: 0048 607-781-904

e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com