

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Szkic sytuacyjny



Fot. 2. Uszkodzenie jezdni (przesunięcie pionowe i poziome krawędzi, pękanie nawierzchni na odcinku 15 m).



Fot. 3. Mury oporowe na działce nr 7/6 B obręb 3016 poniżej ul. Świętojańskiej.



Fot. 4. Mur oporowy utrzymujący podstawę skarpy (odchylenie od pionu, mur utrzymuje się na słupkach stalowych, które pod obciążeniem prawdopodobnie ulegają dalszemu odkształcaniu).



Fot. 5. Środkowy mur oporowy tworzący tarasy na skarpie (spękania, przemieszczenie części środkowej).



Fot. 6. Górny mur oporowy bezpośrednio utrzymujący koronę jezdni (znaczne odchylenie od pionu).

