

spowodowane brakiem kamiennego
obramowania przemurowanego otworu

spordyczne braki w spoinowaniu

duży ubytek muru

zazielenienia

ubytki pojedynczych cegieł

ubytki zaprawy w spoinach nadproża
zwietrzale kłińce

WIEŻA
WSCHODNIA

WIDOK 'G'

wą

MUR OŚWODOWY
POŁUDNIOWY



GŁÓWNY ARCHITECTURA I KRAJOBRAZ KULTUROWY
e-mail: cwierdak@poczta.onet.pl
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Nr rys: 7
Skala: 1:100

Obiekt: ZOSTAŁO ZOSTAŁO ZOSTAŁO
dz. nr ewid. 2193/4 obr. 0001
OP. OP. Y

MUR POŁUDNIOWY OD
WEWNĘTRZ - WIDOCZNA
ROZNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Upr. specj. architekt.	Uprawnienia: GP.II. 63/60/75 KL-149/93	Podpis:	ARCHITEKTURA
Upr. specj. architekt.			Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Upr. specj. architekt.			Data: 08.2019

UŁOŻENIE WIDOKÓW

str.51