

UWAGA !
Kondygnacja wyposażona w:
- instalację sygnalizacji alarmu pożaru
- Instalację hydrantów wewnętrznych DN 52
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 Lx
- nawodnione piony z zaworami hydrantowymi 52 przy klatkach K1, K2, K3, K4
- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich klatkach schodowych i szybach wind

- Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30
- Drzwi lub okna p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EIS 30

Obiekt:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM BUDYNEK A

Inwestor:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00–975 WARSZAWA, UL.RAKOWIECKA 4

Branża: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Temat:

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)

Nazwa rysunku:

Rzut przyziemia

Opracował: Imię i Nazwisko	Podpis:
mgr inż. Janusz Woźniak Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 285/94	
mgr inż. Tadeusz Wasilewski Rzeczoznawca Budowlany Człnż.Reg.Rzecz.Bud. nr 56/02	

Data:	Skala:	Numer rysunku:
Wrzesień 2011 r.	1:100	03

WYDZIAŁ KONTROLNO-KWATERUNKOWY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Załącznik do postanowienia WZ 95 /12/12