OZNACZENIA:

ABCDEFGH-A granice terenu inwestycji i obszaru oddziaływania obiektu



LEGENDA:

istniejące drzewa liściaste

drzewa liściaste wskazane do usunięcia

OZNACZENIA:

DLA DRZEW JEDNOPNIOWYCH:

1.Lipa270/174 — numer kolejny w wykazie; gatunek; obwód drzewa na wys.5cm (podstawa); obwody drzewa dla poszczególnych pni mierzone na wys.130cm

DLA DRZEW WIELOPNIOWYCH:

31.Jarząb76/23/24/25 — numer kolejny w wykazie; gatunek; obwód drzewa na wys.5cm (podstawa); obwody drzewa dla poszczególnych pni mierzone na wys.130cm

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z dnia 15.05.2024 roku dla inwestycji: "Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2 (obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu"

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Nr działki	Obwód mierzony na wysokości 5 cm od podstawy (cm)	Obwód mierzony na wysokości 130 cm od podstawy (cm)	Powierzchnia (m²)	Gospodarka drzewostanem	Forma	Ocena ogólna.
1.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	30	12 12 9	–	Z	drz.	Stan dobry
2.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	32	21	–	Z	drz.	Stan dobry
3.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	33	17 15	–	Z	drz.	Stan dobry
4.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	26	15	–	Z	drz.	Stan dobry
5.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	29	17	–	Z	drz.	Stan dobry
6.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	24	16	–	Z	drz.	Stan dobry
7.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	38	22	–	Z	drz.	Stan dobry
8.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	36	22	–	Z	drz.	Stan dobry
9.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	36	14 13	–	Z	drz.	Stan dobry
10.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	18	13	–	Z	drz.	Stan dobry
11.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	18	10	–	Z	drz.	Stan dobry
12.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	36	23	–	Z	drz.	Stan dobry
13.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	37	29	–	Z	drz.	Stan dobry
14.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	30	19	–	Z	drz.	Stan dobry
15.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	34	20	–	Z	drz.	Stan dobry
16.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	38	20	–	Z	drz.	Stan dobry
17.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	32	20	–	Z	drz.	Stan dobry
18.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	35	20 12	–	Z	drz.	Stan dobry
19.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	26	14 12	–	Z	drz.	Stan dobry
20.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	19	12	–	Z	drz.	Stan dobry
21.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/2	28	12	–	Z	drz.	Stan dobry
22.	Ulmus laevis	Wiąz szypułkowy	234/2	30	15 10 8	–	Z	drz.	Stan dobry
23.	Aesculus hippocastanum	Kasztanowiec biały	234/2	84	52	–	Z	drz.	Stan dobry
24.	Populus tremula	Topola osika	234/2	147	107	–	U	drz.	Stan dobry
25.	Populus tremula	Topola osika	234/2	139	116	–	U	drz.	Stan dobry
26.	Populus tremula	Topola osika	234/2	181	88 94	–	U	drz.	Stan dobry
27.	Populus tremula	Topola osika	234/2	118	93	–	U	drz.	Stan dobry
28.	Populus tremula	Topola osika	234/2	96	78	–	U	drz.	Stan dobry
29.	Populus tremula	Topola osika	234/2	124	94	–	U	drz.	Stan dobry
30.	Populus alba	Topola biała	234/2	347	267	–	Z	drz.	Stan dobry
31.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	234/1	140	110	–	Z	drz.	Stan dobry
32.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	234/1	124	62 58	–	U	drz.	Stan dobry
33.	Populus tremula	Topola osika	234/1	79	57	–	U	drz.	Stan dobry
34.	Populus tremula	Topola osika	234/1	73	56	–	U	drz.	Stan dobry
35.	Populus tremula	Topola osika	234/1	81	61	–	U	drz.	Stan dobry
36.	Populus tremula	Topola osika	234/1	43	33	–	U	drz.	Stan dobry
37.	Populus tremula	Topola osika	234/1	60	50	–	U	drz.	Stan dobry
38.	Populus tremula	Topola osika	234/1	104	90	–	U	drz.	Stan dobry
39.	Populus tremula	Topola osika	234/1	115	97	–	U	drz.	Stan dobry
40.	Populus tremula	Topola osika	234/1	62	52	–	U	drz.	Stan dobry
41.	Populus tremula	Topola osika	234/1	110	86	–	U	drz.	Stan dobry
42.	Populus tremula	Topola osika	234/1	87	68	–	U	drz.	Stan dobry
43.	Populus tremula	Topola osika	234/1	74	60	–	U	drz.	Stan dobry
44.	Populus tremula	Topola osika	234/1	66	56	–	U	drz.	Stan dobry
45.	Populus tremula	Topola osika	234/1	78	69	–	U	drz.	Stan dobry
46.	Populus tremula	Topola osika	234/1	85	65	–	U	drz.	Stan dobry
47.	Betula pendula	Brzoza brodawkowata	234/1	132	89	–	Z	drz.	Stan dobry
48.	Acer negundo	Klon jesionolistny	234/1	–	108 53 57	–	U	drz.	Stan zdrowotny średni. Podstawa drzewa wrośnięta w ogrodzenie
49.	Malus	Jabłoń	234/1	50	25 20 21	–	Z	drz.	Stan dobry
50.	Populus tremula	Topola osika	234/1	64	52	–	U	drz.	Stan dobry
51.	Populus tremula	Topola osika	234/1	65	52	–	U	drz.	Stan dobry
52.	Populus tremula	Topola osika	234/1	80	63	–	U	drz.	Stan dobry
53.	Populus tremula	Topola osika	234/1	90	67	–	U	drz.	Stan dobry
54.	Populus tremula	Topola osika	234/1	96	71	–	U	drz.	Stan dobry
55.	Populus tremula	Topola osika	234/1	74	68	–	U	drz.	Stan dobry
56.	Populus tremula	Topola osika	234/1	73	58	–	U	drz.	Stan dobry
57.	Populus tremula	Topola osika	234/1	70	57	–	U	drz.	Stan dobry
58.	Populus tremula	Topola osika	234/1	72	58	–	U	drz.	Stan dobry

Podsumowanie:

*Zinwentaryzowano łącznie **58 szt. drzew**, w tym **58 szt.** drzew liściastych, **0 szt.** drzew iglastych.*

Zakrzewienia brak.

Wskazane do usunięcia: 31 szt.

U - wskazanie do usunięcia

Z - wskazanie do zachowania

Mapa wektorowa do celów projektowych

skala 1:500, nr sekcji: 7.154.22.06.2.3, 7.154.22.06.4.1
Radom ul. Wierzbicka
Jednostka ewidencyjna: 146301_1, M. Radom
Obręb: 0080 Żakowice
Arkusz: 106
Działka: 234/1, 234/2 oraz pozostałe działki objęte zakresem aktualizacji

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: Gd.III.6642.2.2592.2020

Układ odniesienia wysokości: ***PL-EVRF2007-NH***
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: ***PL-2000***

Sytuacja zgodna z terenem na: ***12.01.2021 r.***

Oznaczenie granic obszaru będącego przedmiotem aktualizacji

Opis służebności gruntowych: Na podstawie badnia Kw RA1R/00079889/7 stwierdzono że część działki nr 278 jest obciążona służebnością gruntową w pasie obejmującym teren przebiegającej sieci ciepłowniczej - prawo wstępu na grunt oraz dokonywnaia napraw. Badając Kw RA1R/00020746/1 stwierzono brak obciążeń służebnościami gruntowymi

Na dzień sporządzenia mapy brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla aktualizowanego obszaru

Dane wykonawcy:

GEOBUD Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
Jan Jesionek, Jacek Wąsik
ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom
NIP 796-010-14-59

Geodeta Uprawniony
Jacek Wąsik
Nr M.G.P.I B. 7280/88

Radom, dnia 9.02.2021 r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Gd.III.6642.2.2592.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOBUD Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych Jan Jesionek, Jacek Wąsik ul. Limanowskiego 100, 26-600 Radom NIP 796-010-14-59
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr Gd.III.6642.2.2592.2020_1_p1 z dnia 2021.02.23
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jacek Wąsik Nr uprawnień 7280

Uwagi:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30

BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT, 26-600 Radom, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 2A

INWESTYCJA: Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy PSP nr 14 w Radomiu na części dz. nr ewid. 234 /1, 234 /2 (obręb - Żakowice, arkusz 106) w Radomiu

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: ARCHITEKT.

ELEMENT: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU- INWENTARYZACJA ZIELENI**

SKALA: 1:500

NR RYS.: In1

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Witold Malmon, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej GP-III-7342/130/91	DATA I PODPIS: 04.2024.	ARCHITEKTURA–SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jadwiga Klimkiewicz, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej UAN-II-K-8386/173/87	DATA I PODPIS: 04.2024.
INSTAL. SANITARNE–PROJEKTANT: mgr inż. Marek Lis, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. sanit. UAN-II-K-8386/RA/114/84	DATA I PODPIS: 04.2024.	INSTAL. SANITARNE–SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Małgorzata Świtkiewicz, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. sanit. GP-III-7342/8/93	DATA I PODPIS: 04.2024.
INSTAL. ELEKTRYCZNE–PROJEKTANT: tech. elektryk Krzysztof Krawczyk, uprawnienia budowlane do projektowania w spec. instal. elektrycznych GP-III-7342/10/93	DATA I PODPIS: 04.2024.	INSTAL. ELEKTRYCZNE–SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Artur Metlerski, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. instal. elektr. GP-III-7342/73/91	DATA I PODPIS: 04.2024.