L.p.	Symbol studni	R.w. m.n.p.m.	R.d.o. m.n.p.m.	H m	DNO mm	R.d.1 m.n.p.m.	DN1 mm	A1 °	R.d.2 m.n.p.m.	DN2 mm	A2 °	UWAGI
1	D1	54,70	53,64	1,06	315 PVC-U	53,64	315 PVC-U	177	53,68	200 PVC-U	235	DN1200 osadnik H=0,5m
2	D2	56,60	55,00	1,60	315 PVC-U	55,00	315 PVC-U	181	55,42	200 PVC-U	248	DN1200 osadnik H=0,5m
3	D3	57,00	55,60	1,40	315 PVC-U	55,81	200 PVC-U	143	55,60	315 PVC-U	182	DN1200 osadnik H=0,5m
4	D4	58,05	56,65	1,40	315 PVC-U	56,88	200 PVC-U	246	-	-	-	DN1200 osadnik H=0,5m
5	D5	55,40	54,23	1,17	315 PVC-U	54,23	315 PVC-U	95	-	-	-	DN1200 osadnik H=0,5m
6	D6	55,20	54,26	0,94	315 PVC-U	54,27	200 PVC-U	112	54,30	200 PVC-U	185	DN1200 osadnik H=0,5m



SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ Z OSADNIKIEM



UWAGI:

- Elementy betonowe i żelbetowe prefabrykowane bet. C35/45,
- Połączenia kręgów na uszczelkę elastomerową zgodną z PN-EN681-1,
- Zasyp wokół studni o szer. min. 60 cm zagęszczać warstwami gr. 30 cm do Is=1,0,
- Przejścia kanałów przez ściany studni szczelne zabetonowane na etapie prefabrykacji,
- Studnie DN1200 wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004,

OZNACZENIA:

1 - grunt rodzimy,
2 - zagęszczony zasyp (Is=1,0),
3 - żelbetowa płyta pokrywowa gr. min. 20 cm,
4 - bet. pierścień dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,
5 - właz Ø630 z żeliwa szarego, korpus H =150mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 124:2000,
6 - dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,
7 - osadnik H=0,5 m,
8 - stopnie złazowe ze stali k.o. osadzone fabrycznie zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powłoką jaskrawą z PE
9 - kręgi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,
10 - proj. nawierzchnia wg proj. branży drogowej, istn. nawierzchnię odbudować do stanu pierwotnego.

Projekty Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice				
Inwestor: Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń				
Nazwa:	Przebudowa ul. Piaskowej w Moryniu			
Adres inwestycji:	powiat gryfiński gmina Moryń obręb Moryń-1 działki o numerach ewidencyjnych 172, 309/6, 310/2			
Tytuł rysunku:	Zestawienie studni kanalizacji deszczowej		skala: -	Nr rys.: S5
Projektował:	mgr inż. Ksawery Łudziński	POM/0236/POOS/11		sierpień 2022r.
Sprawdził:	mgr inż. Agnieszka Łudzińska	POM/0242/PWOS/12		