



Rz-IRN.5183.53.2024.AM

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175

Rzeszów, 22.04.2024 r.

2024-04-23

Gmina Czarna
39-215 Czarna
ul. Dworcowa 6

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2024 r. oraz oględzin obiektu przeprowadzonego w dn. 07.03.2024r w zakresie wykonania robót budowlanych przy budynku **kościół parafialny pw. NMP Częstochowskiej w Borowej**, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie informuje, że:

1. odnośnie pytania z pisma „obecne wejście główne i do zakrystii zostały wykonane z kostki brukowej, a przy planowanych robotach osuszania murów fundamentowych i wymianie opaski powstaje pytanie o zastosowanie odpowiedniego materiału. - ze stanowiska konserwatorskiego wymiana materiału okładziny na schodach głównych i bocznych jest zasadna i może być wymieniona na granit płomieniowany szary lub piaskowiec – kolorystyka i układ do uzgodnienia z tut. urzędem.
2. poręcze zastosowane przy schodach nie powinny być ze stali nierdziennej – materiał wybrany powinien być niebłyszczący – należy pomalować obecne poręcze zamontowane przy schodach lub wymienić na nowe
3. opaska betonowa (odbojowa) przy kościele powinna być usunięta – zniweluje to zwilgocenie murów z powodu wody odpryskowej
4. przy przewidzianym remoncie dachu należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowane spadki rynien i obróbek blacharskich. Zanim przystąpi się do kompleksowego remontu poszycia dachu należy przeprowadzić bieżącą korektę rynien i obróbek w celu zapobieżenia dalszemu zawilgacaniu murów – w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości należy je poprawić
5. należy zwrócić szczególną uwagę by podłączyć cały system rynnowy do kanalizacji deszczowej.
6. droga procesyjna – jeżeli jest przewidziana do wymiany lub korekty – wykonana droga procesyjna nie może powodować tworzenia się zastojów wodnych wokół budynku. Z punktu widzenia konserwatorskiego należy zastosować materiał przepuszczający, tak żeby woda opadowa miała możliwość naturalnego obiegu. Ewentualnie należy przeprowadzić bieżącą korektę przekroju drogi procesyjnej i jej spadków.

Kościół parafialny pw. NMP Częstochowskiej w Borowej figuruje w gminnej ewidencji zabytków Gminy Czarna. Obiekt podlega ochronie prawnej zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2021, poz. 661).

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2024 r. oraz oględzin obiektu przeprowadzonego w dn. 07.03.2024r w zakresie wykonania robót budowlanych przy budynku **kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej**, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie informuje, że:

odnośnie pytania z pisma „zmiany łączenia blachy na felc – korekta usytuowania rynien – zmiana materiału na elewacji – obecne bonia elewacyjne wykonano ze styropianu”

1. dopuszcza się w drodze wyjątku zmianę pokrycia dachowego z blachy płaskiej łączonej na felc na blachę na rąbek zatraskowy wykonanej z arkuszy zbliżonych wymiarowo do arkuszy blachy na felc (wymiały wskazane podczas spotkania 1,3m- 1,5m)
2. dopuszczalne kolory pokrycia dachowego - naturalna ceramika, patynowany ocynk lub brązowy RAL 8017 mat – dopasowany kolorystycznie do pokrycia dachu przy wejściu bocznym.
3. zmian pokrycia elewacji - ze stanowiska konserwatorskiego, jeżeli jest taka możliwość w najstarszej części kościoła należy usunąć istniejące ocieplenie styropianowe i należy przywrócić pierwotną oryginalną substancję zabytkową, nowsza część kościoła - ze stanowiska konserwatorskiego można zmienić/wymienić ocieplenie styropianowe. Tworzenie czy odtwarzanie boniowania styropianowego nie jest uzasadnione ze stanowiska konserwatorskiego.
4. Nie ma przeciwwskazań co do korekty usytuowania rynien w nowszej części kościoła

Dodatkowo:

- posadzka w kościele w opinii WUOZ jest przykładem ciekawego i unikatowego rozwiązania projektowego i podnosi wartość artystyczną wnętrza kościoła – nie należy jej usuwać. Wskazane jest zabezpieczenie i konserwacja w celu zachowania jej walorów artystycznych i użytkowych.

Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej figuruje w gminnej ewidencji zabytków Gminy Czarna. Obiekt podlega ochronie prawnej zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2021, poz. 661).

Wszelkie prace przy w/w zabytkach wymagają uzgodnienia i zaopiniowania przez WUOZ.

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Przemyśle
MARTA NIKIEL
Główny Specjalista
Delegatura Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie

Do wiadomości:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej, Borowa 116, 39-215 Borowa
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Spółdzielcza 32a 39-215 Czarna
3. Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów
4. A/a – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

