

## WSKAŹNIKI EMULACYJNE – TYP 6

### STERYLIZACJA PAROWA - GETINGE ASSURED

#### OPIS:

Precyzyjne narzędzie do weryfikacji poprawności procesu sterylizacji nasyconą parą wodną. Wskaźniki reagują na wszystkie zmienne krytyczne dla określonych cykli sterylizacji. Sprawdzają zaistnienie warunków potrzebnych do osiągnięcia poziomu sterylności SAL  $10^{-6}$ . Dostępne w wersji samoprzylepnej i bez kleju. Samoprzylepne wskaźniki można wkleić do dokumentacji procesu. Nie zawierają ołowiu i toksycznych metali ciężkich.

#### NORMA:

PN-EN ISO 11140-1:2015

(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).

#### WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:

Po osiągnięciu zadanych parametrów procesu substancja wskaźnikowa zmienia barwę z fioletowej na zieloną.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %.

Trzymać z dala od światła, nie wystawiać na działanie ciepła.

Okres przydatności do użycia na opakowaniu.

WSKAŹNIKI EMULACYJNE		
PARAMETRY CYKLU	NR KAT.	OPAK.
134°C/4 min - 121°C/12 min	G.504051000	250 szt.
134°C/5,3 min - 121°C/15 min	G.504050800	250 szt.
134°C/7 min - 121°C/20 min	G.504050900	250 szt.



WSKAŹNIKI EMULACYJNE SAMOPRZYLEPNE		
PARAMETRY CYKLU	NR KAT.	OPAK.
134°C/3,5 min	G.504051100	250 szt.
134°C/4 min - 121°C/12 min	G.504052600	250 szt.
134°C/5,3 min - 121°C/15 min	G.504051200	250 szt.
134°C/7 min - 121°C/20 min	G.504051300	250 szt.



STERIGAT 03-2023

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl