

SZEF KATEDRY
KOMENT
kmdr por. ELŻBIETA KUZA

WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH

1. Numer burtowy okrętu: 825
2. Nazwa działu okrętowego: Łączności
3. Rodzaj naprawy: naprawa bieżąca – Terminala satelitarnego w technologii
SATCOM BROADBAND (protokół TCP/IP) – VSAT okrętowy
4. Termin naprawy według planu:
5. Sprawdziłem i stwierdzam zasadność wykonania prac wyszczególnionych
w wykazie za wyjątkiem punktów:

.....
.....

Lp.	Nazwa SpW Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej	Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów	UWAGI
1	2	3	4
1	Terminal satelitarny w technologii SATCOM BROADBAND (protokół TCP/IP) – VSAT okrętowy nr fabr.: 04485 data rozpoczęcia eksploatacji: 26.04.2018r Niepoprawna praca systemu ustawienia anteny nadawczo-odbiorczej. Niemożliwe prawidłowe śledzenie satelity	1. Wykonać weryfikację niesprawności anteny nadawczo-odbiorczej 2. Przeprowadzić naprawę anteny nadawczo-odbiorczej 3. Dokonać kalibracji tłumików toru nadawczego. 4. Zweryfikować poziom pracy HDU7000 w sieci MW. 5. Ustawić tłumiki wewnętrzne. 6. Dokonać weryfikacji poprawności działania systemu	

WPN sporządzili:

1. Dowódca okrętu
2. Kierownik grupy-starszy operator
3. Bosman okrętowy

kpt. mar. Rafał SŁAWIŃSKI *Slawinski*

mat Matusz BEDNARCZYK *Bednarczyk*

st. bsm. Damian LEMZA *Lemza*