


Inwentaryzacja węzłów wodomierzowych.

- Hotel Zbyszko



- Przedszkole




- Źłobek





- Rydla 80




- Rydla 81 – wejście do budynku między filarami



- Rydla 82 – wejście do budynku pod schodami



- Rydla 83 – istniejąca studnia wodomierzowa z lokalizacją względem zabudowy




- Rydla 84 – sklep Lewiatan




- Rydla 85 – budynek w trakcie remontu



- Rydla 86 – wejście do budynku w sąsiedztwie filara



- Rydla 87




- Rydla 88 – wejście do budynku pod przybudówką



- Rydla 89



- Rydla 90 – istn. studnia wodomierzowa – do likwidacji, zmiana lokalizacji wejścia do budynku



- Rydla 91 – lokalizacja wejścia do budynku



- Kostki-Napierskiego 13b



- Kostki-Napierskiego 13c-d – wejście do budynku 13d pod schodami, brak możliwości dojścia od drogi publicznej, budynek 13c zasilany z 13d



- Kostki-Napierskiego 13d

