


Istniejąca rozdzielnia RG do modernizacji



należy poszeżyć otwór, aby drzwiczki można było bezproblemowo otworzyć



1. drzwiczki należy pomalować lub wymienić.
2. zasilanie, tablica licznikowa , listwa SKA – bez zmian, należy uporządkować szafki
3. Tablice bezpiecznikowe do całkowitej wymiany
4. Przed wymianą zabezpieczeń należy sprawdzić obwody – zweryfikować opisy
5. W miarę możliwości zlokalizować projektowane obwody kuchenne w jednej szafce TB–K

DORADZTWO TECHNICZNE "PE" mgr inż. Olga Wyszywacz 58-560 JELENIA GÓRA ul. Szrenicka 5 tel. 502 276 044 e-mail: olgawyszywacz@wp.pl		
OBIEKT:	Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP - Internat Warsztaty 58-533 Mysłakowice ul. Jeleniogórska 20	STADIUM: PT data: 19.04.2024r.
TYTUŁ RYS.:	ROZDZIELNIA RG + TL	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, 50-413 Wrocław	SKALA:
PROJEKTANT:	spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. DOŚ/0141/PBE/21 nr izby DOŚ/IE/0073/18 mgr. inż. Olga Wyszywacz	IE_3