

Dęblin, dnia 14.10.2024 r.



## WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ

**Dotyczy postępowania: „Wykonanie usługi naprawy i przeglądu technicznego dwóch stacji ładowania baterii ATLAS 0477, nr ref 10/2024/OiB**

Zamawiający 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie informuje, że w dniu **14 października 2024 roku** wpłynęło pytanie dotyczące w/w postępowania o następującej treści:

**Pytanie :**

Dzień Dobry

Proszę o zdjęcia oraz model przewodu który należy wymienić

**Odpowiedź na pytanie :**

Producent stacji ładowania baterii ATLAS 0477 napisał, że wraz z wymianą drukarki jest konieczność wykonania wymiany kabli sterujących do tej drukarki

Użytkownik posiada wyłącznie instrukcję użytkowania i nie dysponuje schematami budowy ww. stacji ładowania akumulatorów. Nie możemy wykonać zdjęć ponieważ kable znajdują się wewnątrz urządzenia. Przedmiotowe przewody są kablami sterującymi do wymienianej drukarki.

**DOWÓDCA**

.....