

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (1)

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) na realizację zamówienia pn:

Obsługa inwestorska dla zadania: „Działania konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zabytkowym obiekcie Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie - etap I”

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 3, 6 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zamawiający w tytule postępowania zawarł informację, że nadzór będzie pełniony w obiekcie zabytkowym Przedszkola Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie. Z doświadczenia wiemy, że osoba pełniąca nadzór nad robotami w obiekcie zabytkowym, winna spełniać wymagania o których mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, czyli posiadać 18 miesięczną praktykę na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Rozdział XI pkt 8.5.1) dotyczący dysponowania osobami nie zawiera wymogu posiadania praktyki przez Koordynatora obsługi inwestorskiej. Prosimy o wyjaśnienie czy Koordynator Obsługi Inwestorskiej posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej musi posiadać 18 miesięczną praktykę na zabytkach nieruchomych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres planowanych prac w etapie I na Przedszkolu Publicznym nr 2 w Radlinie nie wymaga od Koordynatora Obsługi Inwestorskiej posiadania 18 miesięcznego doświadczenia na zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pytanie 2

Zamawiający w Rozdziale XI pkt 8.5.1 zawarł wymóg posiadania co najmniej 3 letniego doświadczenia przez Inspektora Nadzoru robót sanitarnych, natomiast nie zostało określone doświadczenie Koordynatora Obsługi Inwestorskiej. Prosimy o wyjaśnienie czy Koordynatora Obsługi Inwestorskiej winien posiadać również 3- letnie doświadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w rozdziale XI pkt 8.5.1 zapis: „- posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.”, dotyczy zarówno wymaganego Koordynatora Obsługi Inwestorskiej w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, a także w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający zwraca uwagę, że nie stawia wymogu dysponowania osobą inspektora robót sanitarnych.

Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

