



UWAGA!
Kondygnacja wyposażona w:
- instalację sygnalizacji alarmu pożaru
- instalację hydrantów wewnętrznych DN 52
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 Lx
- nawodnione piony z zaworami hydrantowymi S2 przy kłatkach K1, K2, K3, K4
- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich kłatkach schodowych i szybach wind

- - Drzwi p.p.ż. w klasie odporności ogniowej EI 30
- - Drzwi dymoszczelne

Opiek:		
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZYN MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM BUDYNKU A		
Inwestor:		
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4		
Branża: OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		
Temat:		
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)		
Nazwa rysunku:		
Rzut 2-go piętra		
Opracował:	Imię i Nazwisko	Podpis:
mgr inż. Janusz Woźniak Rzecznik Budowlany Pracownia Projektowa		
mgr inż. Tadeusz Wasilewski Rzecznik Budowlany Centr. Rej. Rzec. Bud. nr 56/02		
Data:	Skala:	Numer rysunku:
Wrzesień 2011 r.	1:100	06

WYDZIAŁ KONTROLI I KUPUPOWOLNOŚCI
KOMENDY WOJEWODZKIEJ
Państwowej Strazy Pożarnej w Warszawie
Załącznik do ekspertyzy WZ 55. 95. 249. 01