



UWAGA!
Kondygnacja wyposażona w:
- instalację sygnalizacji alarmu pożaru
- instalację hydrantów wewnętrznych DN 52
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 lx
- nawodnione piony z zaworami hydrantowymi S2 przy klatkach K1, K2, K3, K4
- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich klatkach schodowych i szybach wind

- - Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30
- - Drzwi lub okna p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 60
- - Drzwi dymoszczelne

Objekt:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM
W WARSZAWIE PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4

Inwestor:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

Branża: OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Temat:
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z
par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)

Nazwa rysunku:

Rzut parteru

Opracował: Imię i Nazwisko Podpis:
mgr inż. Janusz Woźniak
Rzecznikowa dla zabezpieczeń
przeciwpożarowych nr upr. 285/94

mgr inż. Tadeusz Wasilewski
Rzecznikowa Budowlany
Centr.Rej.Rzeczn.Bud. nr 56/02

Data: Skala: Numer rysunku:

Wrzesień 2011 r. 1:100 04

WYDZIAŁ KONTROLNO-RZECZNIKOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Policzowej Strazy Pożarnej w Warszawie