

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Marek Szydłowski

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20240419	20.05.2024
WŁAŚCICIEL	Komenda Wojewódzka P SIENKIEWICZA 65		FIRMA	15-003 BIAŁYSTOK	
SYGNATURA	PL2024041980251		RODZ. SZK	OC	
MARKA	RENAULT	TRAFIC II	PACK CLIM		
NUMER VIN	VF1FLBVB69V341708	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	12 57 29	
WERSJA	FURGON	FABRYKA PRODUKCJI V	DRZWI ODS L		
WYPOSAŻENIE	DRZWI ODSUW P	OD 12.2008	SZY CZOŁ SUNPROTECT		
	CENTRALNE ZAMYKANIE	PODN SZYB ELE PRZ L	LUSTERKO Z EL/OGRZ		
	DACH NORMALNY	SCIANKA DZIAŁ OSZKŁO	REFLEKTORY P-MGIELNE		
	ŚWIAT/WYCIER AUTOMAT	WYPOSAŻENIE TKANINA	NAST WYS SIEDZ PASAŻ		
	ROZSTAW OSI 3498 MM	URZADZ RADIO 6000 CD	POMOC PRZY PARKOWANI		
	2464 CCM 105/107 KW	PRZEKL 6 BIEG	ABS		
	TEMPOMAT	195/65 R 16C 8PR	FELGI 6 J X 16		
	DRZWI SKRZ T 180 STO	KOŁPAK KOŁA PEŁ 16"	PROGRAM STABILNOSCI		
	KOD WYPOSAŻENIA E1	2940/2945/2950 KG			

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL 1 = [REDACTED]	PLN/RBG
			CENA/KL 2 = [REDACTED]	PLN/RBG
			CENA/KL 3 = [REDACTED]	PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
5560 KA) ZDERZAK T P WYB/WBUD	1	2	[REDACTED]
5559 KA ZDERZAK TYLN SRODK WYB/WBUD	1	4	[REDACTED]
3802 VA ZDERZAK TYL ŚRO WYMIENIĆ (WYBUDOWANY)	1	1	[REDACTED]
BRAK NR SENSOR UKŁADU WSPOM PARKOWANIA T	2	4	[REDACTED]

C Z Ę Ś C I	Z A M I E N N E	CENNIK STAN	: 01.05.2024 / 05
KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2582	ZDERZAK T S	77 01 066 122	[REDACTED]
2592	ZDERZAK T P	3234234352	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Marek Szydłowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240419 20.05.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 1 7 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM KL 2 4 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
LICENCJA 32074400

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

Uszkodzenia nie związane ze szkodą znajdujące się poza strefą uszkodzeń:
-wgłębienie na nadkolu oraz w części przedniej poszycia tylnego prawego. Element kwalifikuje się do naprawy -300,-zł
-listwa drzwi suwanych prawych otarta. Element kwalifikuje się do wymiany-100,-zł

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240419

Pojazd: RENAULT TRAFIC II PACK CLIM
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / VF1FLBVB69V341708
 Data pierwszej rejestracji: 2009-07-27 Rok produkcji: 22009
 Przebieg (odczytany): 327 968 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2582	ZDERZAK T S	77 01 066 122	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
2592	ZDERZAK T P	3234234352	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK T P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX