



- LEGENDA**
- Oczyszczenie i mycie całości elewacji.
Zbicie odparzonych i odpadających tynków.
Uzupełnienie ubytków poprzez skucie zmurszałych części i powierzchni, zagruntowanie podłoża oraz uzupełnienie tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
- Wtórne nawarstwienia zapraw i tynków usunąć.
Uzupełnienie ubytków materiałem historycznym o podobnych parametrach. Hydrofobizacja pow. cegły
- Renowacja, odtworzenie profili i detali architektonicznych.
Zamontować brakujące dekoracje, odtworzyć z natury na podstawie istniejących. Do naprawy narzutu wykorzystać zaprawę wapienną lub tynk wapienno-cementowy zbrojony włóknami
- Wymiana stolarki okiennej na drewnianą, odpowiadającą charakterem pozostałej stolarce i dopasowane do całej elewacji
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
- Attyka - renowacja, odtworzenie detali, profili, malowanie
- Gzyms - wykonać renowację (usunąć ubytki, rozkuć pęknięcia, wzmocnić i uzupełnić ubytki zaprawą ciągnioną, zagruntować)
- Obramienia - usunąć odspojenia, uzupełnić ubytki, zaimpregnować
- Kratę oczyścić i dwukrotnie pomalować
- Skrzynki techniczne malować jak elewację

KOLORYSTYKA	
	tynk mineralny cienkowarstwowy kolor z palety KEIM NATURSTEIN S119
	powłoka malarska kolor NCS S 4030-G10Y
	stolarka okienna drewniana kolor RAL 8002
	cokół

UWAGA! Kolorystyka poglądowa, sprawdzić ze wzornikiem.
Przed rozpoczęciem malowania wykonawca powinien wykonać próbki kolorystyczne na ścianie elewacji

NAZWA OBIĘTKU BUDOWLANEGO:	Budynek PCPR w Głogowie		
TYTUŁ RYSUNKU:	Elewacja północno-wschodnia -projekt		
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. arch. Rafał Bronakowski	podpis projektanta	skala rys: 1:100
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:	upr. nr 37/DSOKK/2018		nr rys: 07
data opracowania:	czerwiec 2024		