



- LEGENDA**
- Oczyszczenie i mycie całości elewacji. W miejscach zakażenia mmikrobiologicznego przeprowadzić zabieg dezynfekcji preparatem biobójczym.
- ① Zbicie odparzonych i odpadających tynków. Uzupełnienie ubytków poprzez skucie zmurszałych części i powierzchni, zagruntowanie podłoża oraz uzupełnienie tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym
- Wtórne nawarstwienia zapraw i tynków usunąć. Uzupełnienie ubytków materiałem historycznym o podobnych parametrach, ubytki w spoinie uzupełnić za pomocą mineralnej, suchej zaprawy z hydraulicznym spoiwem. Hydrofibizacja powierzchni cegły
- Renowacja, odtworzenie profili i detali architektonicznych. Zamontować brakujące dekoracje, odtworzyć z natury na podstawie istniejących. Do naprawy narzutu wykorzystać zaprawę wapienną lub tynk wapienno-cementowy zbrojony włóknami
- ③ Wymiana stolarki okiennej na drewnianą, odpowiadającą charakterem pozostałej stolarce i dopasowane do całej elewacji
- ④ Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej
- ⑤ Attyka - renowacja, odtworzenie detali, profili, malowanie
- Gzysms - wykonać renowację (usunąć ubytki, rozkuć pęknięcia, wzmocnić i uzupełnić ubytki zaprawą ciągnioną, zagruntować)
- ⑦ Obramienia - usunąć odspojenia, uzupełnić ubytki, zaimpregnować
- ⑧ Kratę oczyścić i dwukrotnie pomalować
- ⑨ Starą instalację odgromową zdemontować, wymienić na nowe, przymocować odpowiednimi uchwytyami
- ⑩

KOLORYSTYKA

tynk mineralny cienkowarstwowy
kolor z palety KEIM NATURSTEIN S119

cokół

UWAGA! Kolorystyka poglądowa, sprawdzić ze wzornikiem. Przed rozpoczęciem malowania wykonawca powinien wykonać próbki kolorystyczne na ścianie elewacji

NAZWA OBIETKU BUDOWLANEGO:	Budynek PCPR w Głogowie		
TYTUŁ RYSUNKU:	Elewacja zachodnio-południowa -inwentaryzacja		
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. arch. Rafał Bronakowski	podpis projektanta	skala rys: 1:100
NUMER UPRAWNIENI BUDOWLANYCH:	upr. nr 37/DSOKK/2018		nr rys: 09
data opracowania:	czerwiec 2024		