

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 7171**

wykonał(a): Roman Piszczatowski, dnia 2023-12-18

do szkody nr: PL2023112881972 z dnia 2023-11-24

nr licencji: 71488, wersja danych: 12.2023 wydrukowano dnia: 2023-12-18

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU  
SIENKIEWICZA 65/  
15-003 BIAŁYSTOK

**DANE POJAZDU**

Marka	KIA	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Cee'd Hatchback 15-18	Nr nadwozia	U54HM813AJL263103
Typ	Cee'd 1.6 GDI M		
Kod EC	0113922	Data 1. rejestracji	2018-01-13
		Rok produkcji	2018
Przebieg		Przebieg	185507
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka tylnego		WY	1,40	[REDACTED]
Nr katalogowy: 86611A2600				
Okładzina zderzaka tylnego, boczna	L			
Okładzina zderzaka tylnego, boczna	R			
Wzmocnienie zderzaka				
Przysłona zderzaka				
Wspornik zewnętrzny boczny zderzaka	L			
Wspornik zewnętrzny boczny zderzaka	R			
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
	Łącznie		1,40	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K1R	1,20	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
	Łącznie			2,30	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Materiał lakierniczy	67%		[REDACTED]
Blacharz		1,40	[REDACTED]
Lakiernik		2,30	[REDACTED]

Wartość łącznie (netto)

VAT (Materiał) 23%

VAT (Robocizna) 23%

Wartość łącznie (brutto)

Kwota słownie: dwa tysiące sto czterdzieści siedem zł, groszy 23/100

#### Zestawienie części zamiennych

Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3010900	○ Okładzina zderzaka tylnego <i>Producent: KIA</i>	Pomoc Non Stop	

Brak części do optymalizacji

#### Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

#### Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - części z modułu MONEX  
100% - wartość przygotowania do lakierowania  
Dane - baza oryginalna: 12.2023, baza użyta do przeliczenia 12.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

#### Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

**Pomoc Non Stop** [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

#### W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

#### **Notatka**

uszkodzenia bez związku poza strefą szkody  
- błotnik TP - LI, I