



PRZEKRÓJ A-A

Ostre krawędzie stępić.

Powierzchnie lekko szcztokować - całość będzie lakierowana proszkowo.

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKOŃCZENIE:		STĘP OSTRE KRAWĘDZIE		NIE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA	
						L. szt. - 1			
						TYTUŁ:			
						Płytką			
						NR RYSUNKU			
						CNK-2015-NOGA-01			
						A4			
						WAGA:			
						SKALA:1:2			
						ARKUSZ 1 Z 1			