

Zakład Kominiarski Jacek Związek
ul. Wolności 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiązek@onet.pl

Członek Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 140/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-kontroli urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku położonym w **Gliwice ul. Traugutta nr 15/4**

należącym do: **Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.**
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice

w celu: **Wskazania miejsca podłączenia kotła „CO” gazowego**

w oparciu o: **Ustawę z dn. 07.07.1994 r „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),**
Ustawę z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, oraz obowiązujące normy stwierdza się co następuje:

Można podłączyć dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł „CO” gazowy z zamkniętą komorą spalania w łazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urządzenia gazowego typu „Junkers”) . Przewód do którego będzie podłączony kocioł „CO” gazowy należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

oględziny - kontrola została przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadającego wymagane uprawnienia: **Jacka Związek (nr up. 10634)**

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli
Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla **ZBM II TBS Sp. z o.o.** oraz **ZK Jacek Związek**

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
mgr inż. Jacek Związek
nr upr. 10634

Zakład Kominiarski Jacek Związek
ul. Wolności 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiązek@onet.pl

Członek Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 141/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-kontroli urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku położonym w **Gliwice ul. Traugutta nr 15/8**

należącym do: **Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.**
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice

w celu: **Wskazania miejsca podłączenia kotła „CO” gazowego**

w oparciu o: **Ustawę z dn. 07.07.1994 r „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),**
Ustawę z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, oraz obowiązujące normy stwierdza się co następuje:

Można podłączyć dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł „CO” gazowy z zamkniętą komorą spalania w łazience do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji urządzenia gazowego typu „Junkers”) . Przewód do którego będzie podłączony kocioł „CO” gazowy należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

ogłędziny - kontrola została przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadającego wymagane uprawnienia: **Jacka Związek (nr up. 10634)**

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli
Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla **ZBM II TBS Sp. z o.o.** oraz **ZK Jacek Związek**

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia..... podpis.....

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

mgr inż. Jacek Związek
nr upr. 10634

ul. Traugutta 15



Zakład Kominiarski Jacek Związek
ul. Wolności 1, 44-109 Gliwice
NIP: 6312206418, REGON: 381135555
tel. 32 234 32 02, kom. 516 916 054
email: zkjzwiązek@onet.pl

Członek Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego

Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 142/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-kontroli urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku położonym w **Gliwice ul. Traugutta nr 17/9**

należącym do: **Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.**
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice

w celu: **Wskazania miejsca podłączenia kotła „CO” gazowego**

w oparciu o: **Ustawę z dn. 07.07.1994 r „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),**
Ustawę z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, oraz obowiązujące normy stwierdza się co następuje:

Można podłączyć dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł „CO” gazowy z zamkniętą komorą spalania w kuchni do przewodu wskazanego na rysunku (po likwidacji kotła „CO” węglowego) . Przewód do którego będzie podłączony kocioł „CO” gazowy należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

ogłędziny - kontrola została przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadającego wymagane uprawnienia: **Jacka Związek (nr up. 10634)**

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we ntylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla **ZBM II TBS Sp. z o.o.** oraz **ZK Jacek Związek**

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Dnia..... podpis.....


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

MISTRZ KOMINIARSKI

mgr inż. Jacek Związek
nr upr. 10634

ul. Traugutta 17



Gliwice dn.08.07.2022

Opinia kominiarska Nr 143/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-kontroli urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku położonym w **Gliwice ul. Traugutta nr 17/10**

należącym do: **Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.**
ul. Warszawska nr 35B, 44-100 Gliwice

w celu: **Wskazania miejsca podłączenia kotła „CO” gazowego**

w oparciu o: **Ustawę z dn. 07.07.1994 r „Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016),**
Ustawę z dn. 24.08.1991 r O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz.
1229) na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, oraz obowiązujące normy
stwierdza się co następuje:

Można podłączyć dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł „CO” gazowy z zamkniętą komorą spalania w łazience do przewodu wskazanego na rysunku . Przewód do którego będzie podłączony kocioł „CO” gazowy należy zabezpieczyć wkładem powietrzno-spalinowym ze stali kwasoodpornej.

ogłędziny - kontrola została przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego posiadającego wymagane uprawnienia: Jacka Związek (nr up. 10634)

W oparciu o n/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody we nylacyjne minimum 1 raz w roku. Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i połączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli
Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem dla **ZBM II TBS Sp. z o.o.** oraz ZK Jacek Związek

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)


Dnia..... podpis.....
Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

MISTRZ KOMINIARSKI
mgr inż. Jacek Związek
nr upr. 10634

ul. Traugutta 17

łączyć kocioł „CO”
gazowy w łazience
M10



WŁ M11
WŁ M10
WŁ M8
WK M6

CO węg K M9
CO węg Kotłow M11

WKotłownia M11
okap M8
WK M10
WK M11