

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 6508

wykonał(a): Michał Lammel, dnia 2024-05-17

do szkody nr: PL2024043080416 z dnia 2024-04-29

nr licencji: 32195, wersja danych: 5.2024 wydrukowano dnia: 2024-05-17

KOMENDA WOJEWÓDZKA W BIAŁYM STOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	KIA	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Ceed Hatchback 18-21	Nr nadwozia	U5YH2514ALL114222
Typ	Ceed 1.4 T-GDI L	Data 1. rejestracji	2020-11-16
Kod EC	0132524	Rok produkcji	2020
Przebieg		Przebieg	82136
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier	2-warst. metalik		

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka tylnego Nr katalogowy: 86610J7000 Spojler zderzaka tylnego Przysłona boczna zderzaka Przysłona boczna zderzaka Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY L R	1,10	[REDACTED]
Pokrywa tylna Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)		NA	0,50	0,00
Pokrywa tylna-przebrojenie do lak. Lampy tylne wewnętrzne (obie) Emblemat (monogram) Napis (model) boczny Spojler tylny, góra Ramię wycieraczki, tył Nakładka pokrywy tylnej góra Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX		WZ L	0,90	0,00
		Łącznie	2,50	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Drzwi tylne, część dolna B-D		200	III	1,10	[REDACTED]
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K1R	1,00	[REDACTED]
Przygotowanie blacha (Praca dodatkowa)		200	L	0,80	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
		Łącznie		4,00	[REDACTED]

Podsumowanie		Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne				
Materiał lakierniczy	67%			
Blacharz		1,60		
Lakiernik		4,00		
Prace dodatkowe		0,90		
		Wartość łącznie (netto)		
		VAT (Materiał) 23%		
		VAT (Robocizna) 23%		
		Wartość łącznie (brutto)		

Kwota słownie: [REDACTED]

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3010900	O Okładzina zderzaka tylnego <i>Producent: KIA</i>	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 5.2024, baza użyta do przeliczenia 5.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka