



UWAGA: Inwentaryzacje sporządzono dnia 20.02.2023 roku

UWAGA: Kolor tynku elewacji należy dopasować do oryginalnego tynku po jego wcześniejszym oczyszczeniu z wycieków iwarstw oraz pobieżnym umyć. Wykonać próby samego tynku oraz próby kolistyczne tynku do zatwierdzenia.

UWAGA: Szczegółowy zakres prac zająć się w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa mgr Ewy Pałac

UWAGA: Rysunki elewacji przedstawiały schematyczny podział stolarki okiennej i drzwiowej. Ninijszym rysunek nie jest inwentaryzacja stolarki istniejącej na obiekcie.

UWAGA: Wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie

TEMAT:		NR WYS:	
PROJEKT BUDOWALNY REMONTU ELEWACJI ZESPÓŁU SZKOŁ: NR1 IM. MIESZKA I W STARGARDZIE			
ADRES: UL. WAT 43/47, obieg 0010, pl. 3 m.1a, 73-110 Stargard, pow. stargardzki, gmina Stargard, pow. zachodniopomorski		SKALA: 1:100	
INWESTOR: Stowarzyszenie w Stargardzie Budowlane, 73-110 Stargard		MIEJSCE (DATA) SZCZĘCIN LUTY 2023	
OPISANIE Elewacja zachodnia 2 Elewacja północna		STADIUM INWENTARYZACJA	
BRANŻA:		PODPIŚ:	
ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. Marcin Turczyński nr upr. 1937		dr inż. arch. Marcin Turczyński	
SPRACZOWAŁ: mgr inż. Sławomir Chężyński nr upr. 5229/0A/2002		mgr inż. Sławomir Chężyński	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Krzysztof Zymiński			
PRZEMIANAUTORSKIE ZAPRZECZENIE: Cieszyński nie posiada projektów na ten adresowany zgodnie z art. 1-1 niezatwierdzonych i nieopracowanych. Z dnia 8.11.2024			