

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Andrzej Galicki

|             |   |  |  |                      |
|-------------|---|--|--|----------------------|
| USTALENIE   | WYSOKOŚCI SZKODY  | NR   | PL20230928   | 04.10.2023           |
| WŁAŚCICIEL  | KOMENDA WOJEWÓDZKA P<br>15-003 BIAŁYSTOK  |  | SIENKIEWICZA 65  |                      |
| SYGNATURA   | PL2023092881311   | RODZ.  | SZK  | OC                   |
| MARKA       | OPEL  | VIVARO   |  | MODEL PODSTAWOWY     |
| NUMER VIN   | W0LJ7BJB69V608060   | NR REJ.  |  | KOD TYPU 05 90 01    |
| WERSJA      | FURGON  | DRZWI ODS P OSZKLONE   |  | ŚCIA BOCZ PRZ OSZKLO |
| WYPOSAŻENIE | ŚCIA BOCZ T OSZKLONA<br>KIERUNK BOCZNY BIAŁY<br>OGRZEWANIE POSTOJOWE<br>ELEK PODN SZYBY PRZ<br>REFLEKTORY P-MGIELNE<br>KANAPA 2 RZEDU SIEDZ<br>OKNO ODS P<br>FILTR CZĄSTECZ STAŁ<br>PODUSZKA GAZ PASAŻER<br>OBRE CZ 6 J X 16<br>DRZWI SKRZ TYL OSZKL<br>AIRBAG BOCZNY<br>DOP MASA CAŁK 2920KG | ŚCIA BOCZ T OSZKLONA<br>UKŁAD KLIMATYZACJI<br>SZYBA CZOŁ IZOLUJĄCA<br>LUST ZEW SZER 2150MM<br>WYCIER SZYBY TYLNEJ<br>SZYBA TYLNA OGRZEW<br>2464 CCM 107 KW<br>PRZEKL 6 BIEG<br>ABS<br>KOŁO ZAPASOWE<br>OSL POMIESZCZ BAGAZ<br>AIRBAG GŁOWY PRZ<br>ZDERZ PRZ LAKIEROWAN | ŚCIA BOCZ PRZ OSZKLO<br>OD MODELU 2008<br>UKŁ KLIMAT TYLNY<br>CENTRALNE ZAMYKANIE<br>LUSTERKO Z EL/OGRZ<br>LAWKA SIEDZ 1.RZAD<br>OKNO ODS L<br>WYPOSAŻ DLA PALĄCYCH<br>RADIO CD 20<br>OPONY 215/65 R 16 C<br>KOLPAK KOŁA<br>PROGRAM STABIL (ESP)<br>AIRBAG GŁOWY TYL |                      |

|  |                           |             |        |  |            |
|--|---------------------------|-------------|--------|--|------------|
| R O B O C I Z N A                                  | BAZA CZASOWA              | 10 JC=1 RBG | CENA = |  | PLN/RBG    |
| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE |                           |             | JC     |  | OPER. CENA |
| KOD CZ   |                           |             |        |  |            |
| 2023030  | OKNO BOCZNE S L WYB/WBUD  |             | 12     |  |            |
| 2023010  | OKNO BOCZNE T L WYB/WBUD  |             | 7      |  |            |
| 1000   | ODŁAMKI SZKŁA CZYSZCZENIE |             | 3*     |  |            |

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.09.2023 / 09

| KOD CZĘŚIŁOŚĆ | OKREŚLENIE               | NUMER KATALOGOWY | CENA |
|---------------|--------------------------|------------------|------|
| 1819          | SZYBA BOCZNA PRZ L       | 91165912         |      |
| 1823          | ZEST KLEJ SZYB BOC L     |                  |      |
| 1825          | 3 P PŁYTA DYSTANSOWA     | 91166384         |      |
| 1826          | 2 P ELEMENT DYSTANSOWY   | 91166558         |      |
| 3845          | SZYBA BOCZNA T L         | 93859314         |      |
| 3847          | 2 P ZEST KLEJU SZYBY T L |                  |      |
| 3849          | 3 P PŁYTA DYSTANSOWA     | 91166384         |      |
| 3850          | 2 P ELEMENT DYSTANSOWY   | 91166558         |      |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20230928

04.10.2023

| WARTOŚĆ KOŃCOWA                      | PLN        | PLN        |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG |            |            |
| RAZEM 22 JC X [REDACTED] PLN/RBG     | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM ROBOCIZNA .....                | [REDACTED] | [REDACTED] |
| CZĘŚCI ZAMIENNE                      | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....          | [REDACTED] | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ BEZ VAT .....                | [REDACTED] | [REDACTED] |
| VAT 23.00 %                          | [REDACTED] | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ Z VAT .....                  | [REDACTED] | [REDACTED] |

## OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA  
 )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
 LICENCJA 31928300

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230928

Pojazd OPEL VIVARO MODEL PODSTAWOWY  
 Numer rejestracyjny / VIN [REDAKTOWANE] / W0LJ7BJB69V608060  
 Data pierwszej rejestracji: 2008-11-21 Rok produkcji: 2008  
 Przebieg (odczytany): 273 139 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD  | OKREŚLENIE         | NUMER KAT. | OZN. | DOSTAWCA/<br>PRODUCENT | CENA NZS      |
|------|--------------------|------------|------|------------------------|---------------|
| 1819 | SZYBA BOCZNA PRZ L | 91165912   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 1825 | PŁYTA DYSTANSOWA   | 91166384   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 1826 | ELEMENT DYSTANSOWY | 91166558   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3845 | SZYBA BOCZNA T L   | 93859314   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3849 | PŁYTA DYSTANSOWA   | 91166384   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3850 | ELEMENT DYSTANSOWY | 91166558   | 0    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm esperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX