

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 710) po przeprowadzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 roku kontroli konserwatorskiej zespołu cerkiewno-cmentarnego w Opace, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia ustalenia dokonane podczas kontroli oraz zalecenia pokontrolne.

Zespół cerkiewno-cmentarny w Opace obecnie składa się z rekonstrukcji podwalin i fundamentów spalonej w 2003 roku Cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, dzwonnicy oraz cmentarza obejmującego nagrobki kamienne wykonane w lokalnym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym, nagrobki w formie metalowych krzyży oraz współczesne nagrobki lastrykowe. Całość założenia została otoczona współczesnym ogrodzeniem wykonanym z desek oraz siatki. Zespół cerkiewno-cmentarny w Opace został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-315 decyzją z dnia 29 listopada 1989 roku. Obecnie właścicielem obiektu jest Gmina Lubaczów. W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 8 kwietnia 2022 roku stwierdzono:

1. złożenie w pięciu lokalizacjach kamiennych, metalowych oraz drewnianych elementów nagrobków,
2. brak należytej dbałości o porządek i wygląd estetyczny terenu zespołu cerkiewno-cmentarnego (porozrzucane kwiaty oraz znicze, niezgrabione liście, pochylona tablica informacyjna, uszkodzona konstrukcja wiaty),
3. uszkodzenie ogrodzenia wykonanego z siatki (skorodowane słupki, konstrukcja pochylona).

Mając na uwadze powyższe należy:

1. zeskładowane kamienne, metalowe, oraz drewniane elementy nagrobków należy:
 - kompletne ustawić w wolnych przestrzeniach cmentarza,
 - pojedyncze elementy nagrobków wkomponować w teren cmentarza, rozwiązania projektowe w tym zakresie należy uzgodnić z tut. Urzędem
2. wypionizować nagrobki pochylone,
3. regularnie porządkować teren zespołu cerkiewno-cmentarnego (koszenie trawy, grabienie liści, usuwanie śmieci),
4. przeprowadzić prace remontowe ogrodzenia – impregnacja części ogrodzenia z desek oraz wymiana ogrodzenia z siatki,
5. poprawić wygląd estetyczny terenu zespołu cerkiewno-cmentarnego (naprawa tablicy informacyjnej, ławki, konstrukcji wiaty, uzupełnienie ubytków w zrekonstruowanych podwalinach cerkwi, wymiana kosza na odpady),
6. zamontować znak błękitnej tarczy – obiekt chroniony prawem.

Punkty 1-6 należy wykonać niezwłocznie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2023 roku

Z uwagi na to że zespół cerkiewno-cmentarny w Opace został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-315 decyzją z dnia 29 listopada 1989 rok, Inwestor winien przed rozpoczęciem prac wystąpić z wnioskiem i uzyskać stosowne pozwolenie konserwatorskie na ich prowadzenie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 710) kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową dokumentację.

Zgodnie z art. 107e ust. 1 oraz ust. 2 ww. ustawy kto wbrew obowiązкови nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 zalecenia pokontrolne ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał zalecenia pokontrolne.

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
Edyta Bieniasz
Edyta Bieniasz
Kierownik Wydziału
Inspekcji Zabytków
Ruchomych i Nieruchomych

Otrzymują:

1. Gmina Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Do wiadomości

1. Teczka obiektu
2. A/a Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl