

Diagnostyka oraz przegląd serwisowy układu smarowania przekładni głównej młyna żużla KMP450.

Przedmiot oferty:

Diagnostyka oraz przegląd serwisowy układu smarowania przekładni głównej młyna żużla KMP450.

Dokument bazowy: schemat hydrauliczny na rysunku nr 6339661rev.b.

Zakres prac:

- czyszczenie układu hydraulicznego przed przystąpieniem do prac diagnostycznych,
- pomiar wydajności oraz szczelności pompy głównej KPL SNS 440ER46 DB10 ALLWEILE,
- kontrola kompensatorów elastycznych na liniach zasilania i spływu z przekładni
(9 kompensatorów: DN125-2x; DN100-1x; DN65-4x; DN80-2x),
- kontrola nastaw zaworów bezpieczeństwa zabudowanych w zespole pompowym,
- kontrola poprawności działania filtra i sekcji chłodzenia oleju wodą,
- przegląd oraz czyszczenie przepływomierzy,
- kontrola wskazań pozostałej aparatury kontrolno-pomiarowej,
- wymiana uszkodzonych manometrów,
- kontrola i odkamienianie mieszalnika,
- wymiana wymiennika ciepła dostarczonego przez zleceniobiorcę,
- wymiana pompy SNS 440 FR46 U12 1-W1-EB-FA4,8, (pompa dostarczona przez zleceniodawcę),
- likwidacja nieszczelności,
- wymiana filtrów,
- wymiana uszkodzonych zaworów odcinających,
- sporządzenie raportu po wykonanej pracy, zdjęcia plus opisy.