

TABELA WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

PARTER

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie ścian	Posadzka	Sufit
K/1	klatka schodowa	Prace konserwatorskie zgodne z pkt 6.3.4.1. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- stopnice istniejące granitowe do oczyszczenia i ewentualnych uzupełnień - płytki ceramiczne istniejące do oczyszczenia i uzupełnień zgodnie z rys. A/59 - wycieraczki nakładane	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/01	hall wejściowy	Prace konserwatorskie zgodne z pkt 6.3.4.1. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- stopnice istniejące granitowe do oczyszczenia i ewentualnych uzupełnień - płytki ceramiczne istniejące do oczyszczenia i uzupełnień zgodnie z rys. A/59 - wycieraczki nakładane	Prace konserwatorskie zgodne z pkt 6.3.4.1. Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/03	przedsionek windowy	Tynk do wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne nowe wykonane na wzór istniejących w pom. 1/01 wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/04	korytarz	Tynk do naprawy i uzupełnień / wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne istniejące do oczyszczenia i uzupełnień zgodnie z rys. A/59 wraz z cokołem	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N
1/05	pom. gospodarcze	Tynk do wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne nowe wykonane na wzór istniejących w pom. 1/01 wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/06	pomieszczenie z automatami	Ściany wschodnia i zachodnia – prace konserwatorskie zgodnie z rys. A/19. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne nowe wykonane na wzór istniejących w pom. 1/01 - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N

1/07	portiernia / szatnia szafkowa	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejące deski do demontażu oczyszczenia i ponownego ułożenia/uzupełnienia - legary do remontu	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/08	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki ceramiczne istniejące do oczyszczenia i uzupełnień wraz z cokołem	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/09	sala seminaryjna	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- parkiet istniejący do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienia wraz z elementami dekoracji sztukatorskiej – prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich.
1/10	sala seminaryjna	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejące deski do demontażu oczyszczenia i ponownego ułożenia/uzupełnienia - legary do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienia wraz z elementami dekoracji sztukatorskiej – prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich.
1/11	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki istniejące do uzupełnienia przez nowe wykonane na wzór istniejących wraz z cokołem	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/12	Sala seminaryjna	Prace konserwatorskie na ścianie południowej zgodnie z Programem konserwatorskim oraz z rys. A/20. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejące deski do demontażu oczyszczenia i ponownego ułożenia/uzupełnienia - legary do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N.
1/13a	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie	- parkiet nowoprojektowany dębowy	Sklepienie tynkowane, malować farbą

		zachodniej i północnej zgodnie z Programem konserwatorskim oraz z rys. A/21. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62 - przekrycie szklane schodów wg rysunku szczegółowego	krzemianową w kolorze NCS S 0300-N. Gurty ceglane do konserwacji zgodnie z Programem konserwatorskim.
1/13b	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie zachodniej i północnej zgodnie z Programem konserwatorskim oraz z rys. A/21. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejące deski do demontażu oczyszczenia i ponownego ułożenia/uzupełnienia - legary do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N. Gurty ceglane do konserwacji zgodnie z Programem konserwatorskim.
1/14	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie zachodniej zgodnie z Programem konserwatorskim oraz z rys. A/22. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejące deski do demontażu oczyszczenia i ponownego ułożenia/uzupełnienia - legary do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N
1/15	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Posadzka z płytek ceramicznych na wzór istniejących z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/16	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej zgodnie z Programem konserwatorskim oraz z rys. A/22. Pozostałe ściany – tynk do naprawy i uzupełnień. Malowane farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/17	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień /	- projektowany parkiet dębowy	Sufit podwieszany gładki, malować na

		wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	kolor NCS S 0300-N
1/18a	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień / wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/18b	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień / wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
1/19	Pomieszczenie socjalne	Tynk do naprawy i uzupełnień / wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Posadzka ceramiczna, płytki gres 60x60cm, zgodnie z rysunkiem szczegółowym nr A/39	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N

I PIĘTRO

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie ścian	Posadzka	Sufit
K/1	klatka schodowa	Prace konserwatorskie zgodne z pkt 6.3.4.1. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- stopnice istniejące granitowe do oczyszczenia i ewentualnych uzupełnień - płytki ceramiczne i cokół istniejące do oczyszczenia i uzupełnień zgodnie z rys. A/59	Sklepienie tynkowane, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N. Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/02a	przedsiónek windowy	Tynk do wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Nowoprojektowane płytki gres 40x40cm wraz z cokołem ceramicznym	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/02b	przedsiónek windowy	Tynk do wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki ceramiczne na wzór istniejących wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/03	korytarz	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki istniejące do remontu i uzupełnień wraz z cokołem ceramicznym	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N
2/03a 2/03b 2/03c 2/03d	korytarze	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki gres istniejące do wymiany wraz z cokołami - istniejące schody płytki gres do wymiany na nowe stopnice z noskami oraz podstopnice w kolorze płytek istniejących	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/04a 2/04b 2/04c	łazienka aneks kuchenny łazienka	Wg rys. szczegółowego nr A/42	Płytki gres nowoprojektowane wg rysunku szczegółowego nr A/42	Wg rys. szczegółowego nr A/42
2/05	gabinet Dyrektora	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich.	- istniejący parkiet do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Dekoracja sztukatorska do konserwacji zgodnie z Programem

	Instytutu	Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y		Konserwatorskim
2/06	sekretariat	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- istniejący parkiet do remontu - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Dekoracja sztukatorska do konserwacji zgodnie z Programem Konserwatorskim
2/07	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki na wzór istniejących w pom. K/01 - cokoły ceramiczne do remontu/uzupełnienia	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/08	sala konferencyjna	Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej oraz gzymsach okiennych zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, z nałożonymi podwieszonymi dekoracyjnymi belkami drewnianymi, malować na kolor NCS S 0300-N
2/09	sala seminaryjna	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, z nałożonymi podwieszonymi dekoracyjnymi belkami drewnianymi, malować na kolor NCS S 0300-N
2/10	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki a wzór istniejących w pom. K/01 - cokoły ceramiczne do remontu/uzupełnienia	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/11	sala	Prace konserwatorskie na ścianie	- projektowany parkiet dębowy	Strop z istniejącą dekoracją

	seminaryjna	wschodniej oraz glicach okiennych zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostałe tynki do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	sztukatorską i polichromią do konserwacji wg Programu prac konserwatorskich
2/12a	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/12b	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, faseta do odtworzenia i poddania pracom konserwatorskim zgodnie z Programem prac konserwatorskich Malować na kolor NCS S 0300-N
2/13	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/14	sala dydaktyczna	Tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, z nałożonymi podwieszonymi dekoracyjnymi belkami drewnianymi, malować na kolor NCS S 0300-N
2/15	korytarz	Prace konserwatorskie zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/16	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich i rys. A/23. Pozostały tynk do naprawy i	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N

		uzupełnień/wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y		
2/17	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich i rys. A/24. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/18	pokój biurowy	Tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/19	pom. urządzeń teleinformat.	Tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina PVC antyelektrostatyczna	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
2/20	aneks socjalny	Wg rys. szczegółowego nr A/40	Wg rys. szczegółowego nr A/40	Wg rys. szczegółowego nr A/40
2/21	gabinet	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N

II PIĘTRO

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie ścian	Posadzka	Sufity
K/1	klatka schodowa	Prace konserwatorskie zgodne z pkt 6.3.4.1. Pozostały tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- stopnice istniejące granitowe do oczyszczenia i ewentualnych uzupełnień - płytki ceramiczne istniejące do oczyszczenia i uzupełnień zgodnie z rys. A/59	Strop odcinkowy, malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 0300-N. Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/02a 3/02b	przedsionek windowy pom. gospodarcze	Tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki ceramiczne na wzór istniejących wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/03	korytarz	Tynk do naprawy i uzupełnień / wykonania na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki istniejące do remontu i uzupełnień wraz z cokołem ceramicznym	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N
3/04a 3/04b 3/04c	przedsionek w.c. damski w.c. męski	Wg rys. szczegółowego nr A/43	Wg rys. szczegółowego nr A/43	Wg rys. szczegółowego nr A/43
3/05	przedsionek	Tynk do naprawy/uzupełnienia/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop z zachowaną polichromią do konserwacji i rozwarstwienia wg Programu prac konserwatorskich. Po zakończeniu prac konserwatorskich strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/06	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianach południowej i zachodniej zgodnie z	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys.	strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z

		Programem prac konserwatorskich oraz z rys. A/24 Pozostały tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	A/62	projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/07	gabinet	Tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop z zachowaną polichromią do konserwacji i rozwarstwienia wg Programu prac konserwatorskich. Po zakończeniu prac konserwatorskich strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/08	gabinet	Tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop z zachowaną polichromią do konserwacji i rozwarstwienia wg Programu prac konserwatorskich. Po zakończeniu prac konserwatorskich strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/09	korytarz	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/10	sala dydaktyczna	Prace konserwatorskie na ścianach północnej, południowej i zachodniej zgodnie z Programem prac	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem

		konserwatorskich oraz z rys. A/27. Na pozostałych ścianach tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y		Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/11	sala komputerowa	Prace konserwatorskie na ścianach południowej i zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz z rys. A/25. Na pozostałych ścianach tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina PVC antyelektrostatyczna	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/12	korytarz	Tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/13	sala dydaktyczna	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/14a	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianach północnej, południowej i zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz z rys. A/29. Pozostały tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/14b	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianach północnej, wschodniej i południowej zgodnie z Programem prac	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem

		konserwatorskich oraz z rys. A/29. Pozostały tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y		Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/15	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianach północnej i zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz z rys. A/31. Pozostały tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/16	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz rys. A/26. Wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/17	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie zachodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz rys. A/26. Pozostałe ściany tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- projektowany parkiet dębowy - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/18	korytarz	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62 - schody nowoprojektowane dębowe	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/19	gabinet	Prace konserwatorskie na ścianie wschodniej zgodnie z Programem prac konserwatorskich oraz z rys. A/32.	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem

		Pozostałe tynki wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y		Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/20	gabinet	Tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/21	gabinet	Tynk wykonać na nowo/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/22	aneks socjalny	Wg rys. szczegółowego nr A/41	Wg rys. szczegółowego nr A/41	Wg rys. szczegółowego nr A/41
3/23	gabinet	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Strop zabezpieczyć płytą ognioochronną EI60 zgodnie z projektem Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
3/24	korytarz	Tynk do naprawy i uzupełnień/wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne istniejące do remontu i uzupełnień wraz z cokołami	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N

III PIĘTRO

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie ścian	Posadzka	Sufity
K/1	klatka schodowa	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Pytki istniejące do remontu i uzupełnień wraz z cokołami	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N
4/01	open space	Obudowa z płyt GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y Widoczne elementy więźby dachowej do oczyszczenia i konserwacji	- wykładzina dywanowa - listwy przypodłogowe zgodnie z rys. A/62	Obudowa z płyt GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y
4/02	aneks socjalny	Wg rys. szczegółowego nr A/44	Wg rys. szczegółowego nr A/44	Wg rys. szczegółowego nr A/44
4/06	poddasze nieużytkowe	Istniejąca ściana południowa do oczyszczenia i malowania kolor NCS S 1002-Y	Istniejące deski podłogowe do demontażu, konserwacji i przełożenia	-
4/07	wentylatornia	Tynk do naprawy i uzupełnień/wyprawa na ścianie GK.	Płytki gres 40x40cm wraz z cokołem	Obudowa z płyt GK.
4/08	poddasze nieużytkowe	Tynk do naprawy i uzupełnień/wyprawa na ścianie GK. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki gres 40x40cm wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
4/09	przedsionek windowy	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki gres 40x40cm wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
4/11	przedsionek windowy	Tynk wykonać na nowo. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	Płytki gres 40x40cm wraz z cokołem	Sufit podwieszany gładki, malować na kolor NCS S 0300-N
4/12	korytarz	Tynk do naprawy i uzupełnień. Malować farbą krzemianową w kolorze NCS S 1002-Y	- płytki ceramiczne istniejące do remontu - schody istniejące granitowe do oczyszczenia i uzupełnień - górny spocznik z lastrika do oczyszczenia i uzupełnień	Strop odcinkowy, malować farbą w kolorze NCS S 0300-N