



GMINA SULECIN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697
konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.4.2025

Data: 7 kwietnia 2025 r.

Wyjaśnienie nr 7

do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:

„Budowa Drugiego Żłobka Samorządowego na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulęcín w celu utworzenia 40 miejsc opieki”

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie dotyczące opisu drzwi wewnętrznych Dw02 oraz Dw03 z zestawienia stolarki. W opisie jest uwaga, że drzwi powinny być z uszczelkami dymoszczelnymi, oraz z podcięciem lub otworami wentylacyjnymi, co się wyklucza. Drzwi dymoszczelne nie mogą mieć podcięć czy też otworów wentylacyjnych, bo wtedy nie są dymoszczelne.

Odpowiedź

Drzwi Dw02 i Dw03 powinny być wyposażone w podcięcie lub otwory wentylacyjne. Drzwi bez dymoszczelnych uszczelek.

Dariusz Ejchart

Burmistrz Sulęcína

*podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym*