

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231106 16.11.2023
 WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA B HENRYKA SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2023110680333 RODZ. SZK OC
 MARKA VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 NUMER VIN WV1ZZZ7HZMX002847 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 06 1D 10
 WERSJA OD 07.2020 DRZWI ODSUW P DRZWI TYLU BEZ OKIEN
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO B ASFER OKNO ODS P UKŁ KLIMAT PRZ
 OSZKL T CIEMNE BARWI ŚWIATŁO JAZDY DZIENN ONLINE ENTERTAINMENT
 CENTRALNE ZAMYKANIE LUSTERKO ZEWN ELEKTR 4 GŁOSNIKI
 EKRAŃ 6,5 CALA PRZYŁĄCZE USB/AUX REFLEKTORY P-MGIELNE
 POMOĆ PRZY PARKOW TY POSZ SIEDZEN - TEKST KONS DOD TABL ROZDZ
 WYCIERACZ SZYB FEMSA ALTERNATOR 160-250A UKŁAD STOP-START
 1968 CCM 110 KW KAMERA JAZDY W TYŁ 7-BIEG DSG
 AKUMULATOR 12V/92Ah PODWOZIE KMOFORTOWE AIRBAG KIER/PASAZERA
 205/65 R16C 8PR OBREČZ 6,5 J X 16 KOŁO ZAPASOWE
 ŚCIANA DZIAŁ POLWYS NORMA SPALIN EU6 CI AIRB GŁOWY/BOCZ PRZ
 WYKL WEWN WŁOKNO DRZ KABINA POJEDYNCZA ROZSTAW OSI 3000 MM
 DOP MASA CAŁK 3200KG
 SERWIS- SERVICE (QI8)
 OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
66 76 19 00)	NADKOLE T L WYB/WBUD	2	1	[REDACTED]
63 69 19 06	OSŁONA ZDERZAKA T WYB/WBUD OBEJMUJE: LAMPY T WYB/WBUD	2	6	[REDACTED]
44 05 19 00	KOŁO JEZDNE T L ZDJECIE/ZALOZ	1	2	[REDACTED]
3607	ŚCIANA L T S NAPRAWA	3	20*	[REDACTED]
3805	SZYBA BOCZNA PRZ L NAPRAWA	3	2*	[REDACTED]
51 01 75 00)	CZESC NADWOZIA KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	2	[REDACTED]
51 01 75 50	ŚCIANA BOCZNA TYL L KONSERWACJA PRZEKRO- JÓW ZAMKNIETYCH (OPERACJA SCALONA)	3	1	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOD CZĘŚCI	OPERACJA		JC
3607	ŚCIANA L T S	ODNOWA LAKIERU	22

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231106 16.11.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	ODNOWA LAKIERU	KOSZT. MAT.	
3607	SCIANA L T S			
	KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ		JC	OPER.
	WSPÓŁCZYNNIK	PLN/RBG		CENA
	CZAS LAKIEROWANIA		22	
	PRZYGOTOWANIE METAL		23	
	KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :		45	
	KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO			CENA
	ODNOWA LAKIERU			
	STAŁA MATERIAŁOWA METAL			
	WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA		67.00 %	

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.11.2023 / 11

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1000	OKLEINA BOKU L	SEGER TL/03	

I N N E

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	CENA
3805	[S]: SZYBA BOCZNA PR Z L: OKLEJENIE	
3805	DO LAKIEROWANIA	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Michał Biedrzycki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20231106

16.11.2023

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 1 2 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM KL 2 7 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
RAZEM KL 3 22 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL CL 3 3 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
 NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ NIE ZAWSZE JEST)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 32054100
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

Kosztorys sporządzony w oparciu o zdjęcia przesłane przez właściciela/poszkodowanego pojazdu do systemu informatycznego PZU;
Uszkodzenia pojazdu wyliczono w zakresie możliwym do oceny na podstawie przesłanej dokumentacji.
Uwaga: ewentualne dalsze oględziny, po demontażu niezbędnego osprzętu z pojazdu - należy powiadomić Infolinię PZU SA o możliwości przeprowadzenia oględzin - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń związanych ze szkodą / lub przesłać dodatkowa dokumentacja fotograficzna na adres kontakt@pzu.pl , w tytule maila podając nr szkody/
w przypadku braku zgody na powyższe ustalenia, konieczne wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu przez przedstawiciela PZU SA (MEK-a), po ustaleniu terminu oraz miejsca wykonania oględzin.

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231106

Pojazd VW TRANSPORTER T6.1 FURGON
 Numer rejestracyjny / VIN [REDAKCE] / WV1ZZZ7HZMX002847
 Data pierwszej rejestracji: 2020-12-09 Rok produkcji: 2020
 Przebieg (oszacowany): 120 000 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
1000	OKLEINA BOKU L	SEGER TL/03	O Pomoc Non Stop	[REDAKCE]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

 NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX