

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 - naprawa zabudowy odkurzacza lotniskowego AS 900 na samochodzie marki Mercedes Benz 1823 Axor.

Usługa polegająca na naprawie spalonej instalacji elektrycznej zabudowy zgodnie z protokołem z zakresu przeprowadzonej diagnostyki (załącznik do umowy), zawierający szczegółowy wykaz uszkodzeń, zakres naprawy (niezbędne materiały tj. podzespoły, przewody, przekaźniki, styczniki, zaciski itp.).

CZĘŚĆ 2 - naprawa zabudowy odkurzacza lotniskowego STKF 3000 na samochodzie marki Mercedes Benz 1828 ATEGO.

Usługa polegająca na wymianie silnika hydraulicznego A10V0200LA1DH2/63R1 wraz z jego napędem (wał napędowy, sprzęgło)
W/w silnik napędza oraz steruje dyfuzorami wydmuchu powietrza, szczotką walcową, szczotkami talerzowymi, otwieraniem i zamykaniem zbiornika na nieczystości, podnoszeniem i opuszczaniem zbiornika na nieczystości belki magnetycznej.

CZĘŚĆ 3 – naprawa zabudowy pojazdów wojskowej straży pożarnej

Usługa polegająca na naprawie:

- wyciągarki elektrycznej DRAGON WINC nr RO2286 na samochodzie pożarniczym Iveco Eurocargo.
- układu pneumatycznego sterowania działkami z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozycjonowania działek na samochodzie pożarniczym MAN.