

**Diagnostyka zabudowy odkurzacza lotniskowego AS 900 nr AS900591004 na podwoziu mercedesa Benz Axor rok produkcji 2004 r., w którym uległa spaleni
instalacja elektryczna sterująca zabudową odkurzacza lotniskowego.**

Diagnostyka sprzętu:

Odkurzacze lotniskowy: **AS 900**
Nr. seryjny: **59-1-004**
Rok produkcji: **2005**

1. Zakres I etapu naprawy (konieczność wymiany wykazanych podzespołów):

Lp	Nazwa towaru	Ilość
1	wiązka elektrozaworów hydraulicznych zbiornika na śmieci	1
2	wiązka elektrozaworów hydraulicznych tylnego zespołu zasysającego	1
3	wiązka elektrozaworów hydraulicznych proporcjonalnych	1
4	wiązka elektrozaworu pompy turbiny nadmuchowo-ssącej	1
5	wiązka elektrozaworów pneumatycznych	1
6	wiązka elektrozaworów wodnych	1
7	zespół wiązki podłączeniowej pilota zbiornika na śmieci	1
8	wiązka lampy ostrzegawczej i czujnika położenia tylnej klapy	1
9	wiązka reflektora roboczego tylnego	1
10	wiązka czujnika poziomu wody	1
11	wiązka czujnika ciśnienia układu hydraulicznego	1
12	wiązka czujnika podpory zbiornika śmieci	1
13	wiązka czujnika poziomu oleju hydraulicznego	1
14	wiązka czujnika uniesienia zbiornik na śmieci	1
15	wiązka reflektorów roboczych bocznych	2
16	wiązka sterownika PLD silnika zabudowy	1
17	wiązka panelu sterującego ssawy ręcznej	1
18	wiązka sygnału ostrzegawczego	1
19	przewód sterujący: pilot główny - skrzynia elektryczna sterownicza	1
20	przewody zasilające skrzyni elektrycznej sterowniczej	1

21	wiązka czujnika przeciążenia oczyszczarki	1
22	przewód do ładowarki akumulatora	1
23	wiązka silnik zabudowy MB	1
24	wiązka czujnika filtra powietrza	1
25	wiązka elektrozaworów pługa	1
26	gumowy przepust przewodowy, ZAMIENNIK	4
27	podstawa przepustów przewodowych, ZAMIENNIK	1

2. Zakres II etapu naprawy:

- diagnostyka modułów elektronicznych układu sterowania zabudowy odkurzacza
- wykaz ewentualnych uszkodzonych podzespołów, sporządzenie oferty naprawy
- ewentualna wymiana i parametryzacja modułów elektronicznych
- sprawdzenie prawidłowości działania maszyny

