

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231229 19.01.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P FIRMA  
 SIENKIEWICZA 53 15-003 BIAŁYSTOK  
 SYGNATURA PL2023122981731 RODZ. SZK OC

MARKA FIAT BRAVO (198) NEW DYNAMIC  
 NUMER VIN ZFA19800004188976 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 08 50 30

WERSJA OD 09.2008 UKŁAD KLIMATYZACJI PODN SZYB ELE TYL  
 WYPOSAŻENIE LUSTERKO Z EL/OGRZ RADIO Z CD / MP3 REFLEKTORY P-MGIELNE  
 SIEDZ PASA REGU WYSO 3 ZAGŁÓWKI TYLNE UKŁAD AUTOALARMU  
 LUST W KOLORZE NADW 1910 CCM 110 KW 6-ST SKRZYŃNIA BIEGOW  
 OPONA 205/55 R 16..H KOLA 7 J X 16 KOŁPAK KOŁA PEŁ 16"  
 AIRB OCHRONY GŁOWY AIRBAG BOCZ PRZ

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE<br>KOD CZ |   | JC    | OPER.<br>CENA |
|--|---|-------|---------------|
| 7604A02  | CZAS PRZYGOTOWAWCZY SAMOCHÓD            | 2.0   | [REDACTED]    |
| 7205E18  | BŁOTNIK PRZ L WYMIENIĆ                  | 1.5   | [REDACTED]    |
| 7210E18)   | BŁOTNIK PRZ L WYB/WBUD                  | 2.0   | [REDACTED]    |
| 7210A03  | UCHWYT L PASA PRZODU WYB/WBUD           | 2.0   | [REDACTED]    |
| 7620C02  | ZDERZAK PRZ WYB/WBUD                    | 5.5   | [REDACTED]    |
| 7620A02  | OSPRZET ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD           | 1.5   | [REDACTED]    |
| 7620C39  | SPOILER CZOL PRZY ZDERZAKU WYB/WBUD     | 1.5   | [REDACTED]    |
| 7620E02  | REFLEKTOR L WYB/WBUD                    | 1.0   | [REDACTED]    |
| 5540D38  | REFLEKTORY P-MGIELNE NASTAWA            | 7.0   | [REDACTED]    |
| 7620G04  | REFLEKTOR SPRAWDZENIE I USTAWIENIE      | 2.0   | [REDACTED]    |
| 7640C05  | DRZWI PRZ L WYBUDOW/WBUDOWANIE          | 3.0   | [REDACTED]    |
| 7005E10)   | WYKŁADZINA DRZWI PRZ L WYBUD/WBUD       | 1.5   | [REDACTED]    |
| 7005C11  | KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ L WYBUD/WBUDOW    | 2.5   | [REDACTED]    |
| 7005D26)   | LISTWA WNEKI DRZWI PRZ L Z WYB/WBUD     | 0.5   | [REDACTED]    |
| 7005R30)   | LUSTERKO ZEWN L WYB/WBUD                | 1.0   | [REDACTED]    |
| 7005E12  | OSŁONA WEW LUSTERKA L WYB/WBUD          | 1.5   | [REDACTED]    |
| 7005M15  | WLACZN PODN SZYB PRZ L WYB/WBUD         | 2.5   | [REDACTED]    |
| 5050A10)   | ZBIORNIK PLYNU ZMYWACZA SZYBY WYB/WBUD  | 3.5   | [REDACTED]    |
| 1201   | WNEKA KOŁA PRZ W L NAPRAWA              | 10.0* | [REDACTED]    |
| 1751   | DRZWI P L DOL NAPRAWA                   | 10.0* | [REDACTED]    |
| 0741   | BŁOTNIK PRZ L KONS. PROFILI ZAMK        | 2.0*  | [REDACTED]    |
| 1481   | DRZWI PRZ L KONS. PROFILI ZAMK          | 3.0*  | [REDACTED]    |
| 7425A35  | WNEKA KOŁA PRZ L KPL NAŁOŻYĆ ZABEZPIECZ | 2.5   | [REDACTED]    |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231229 19.01.2024  
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

| KOD CZĘŚCI | OPERACJA           | - 2-WARSTW-METALLIC  | JC   |
|------------|--------------------|----------------------|------|
| 0741       | BLOTNIK PRZ L      | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1  | 9.0  |
| 1015       | MOCOW L BLACHY PRZ | LAK. WIERZCHNIE ST 2 | 4.0  |
| 0281       | ZDERZAK P          | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R  | 12.0 |
| 1751       | DRZWI P L DOL      | ODNOWA LAKIERU       | 15.0 |
| 1201       | WNĘKA KOŁA PRZ W L | LAK. WIERZCHNIE ST 2 | 5.0  |

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE         |                      | KOSZT.MAT. |
|------------|--------------------|----------------------|------------|
| 0741       | BLOTNIK PRZ L      | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1  |            |
| 1015       | MOCOW L BLACHY PRZ | LAK. WIERZCHNIE ST 2 |            |
| 0281       | ZDERZAK P          | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R  |            |
| 1751       | DRZWI P L DOL      | ODNOWA LAKIERU       |            |
| 1201       | WNĘKA KOŁA PRZ W L | LAK. WIERZCHNIE ST 2 |            |

| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ WSPÓLCZYNNIK | PLN/RBG | JC   | OPER. CENA |
|--|---------|------|------------|
| CZAS LAKIEROWANIA                          |         | 45.0 |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL              |         | 23.0 |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO           |         | 5.0  |            |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :       |         | 73.0 |            |

| KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO        | CENA    |
|---------------------------------------|---------|
| LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ                |         |
| LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R |         |
| ODNOWA LAKIERU                        |         |
| LAKIEROWANIE WIERZCHNIE               |         |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL     |         |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO |         |
| WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA               | 67.00 % |

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.01.2024 / 01

| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE          | NUMER KATALOGOWY | CENA |
|----------|---------------------|------------------|------|
| 0281     | ZDERZAK P           | 302207           |      |
| 0317     | UCHWYT L ZDERZAKA P | 0000051775645    |      |
| 0561     | REFLEKTOR L KPL     | 661-1153LMLDEM1  |      |
| 0741     | BLOTNIK PRZ L       | 302201           |      |
| 0841     | NADKOLE P L         | 3031FL1T         |      |
| 1015     | MOCOW L BLACHY PRZ  | KH2029 241       |      |
| 1435     | ZBIORNIK SPRYSK     | 0000051789344    |      |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20231229

19.01.2024

| WARTOŚĆ KOŃCOWA              |                                   | PLN        | PLN        |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| ROBOCIZNA                    | BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG        |            |            |
| RAZEM                        | 62.0 JC X [REDACTED] PLN/RBG      | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM ROBOCIZNA .....        |                                   |            |            |
| KOSZTY DODATKOWE             |                                   |            |            |
| ZABEZP. ANTYK. PODW          | TOTAL 2.5 JC X [REDACTED] PLN/RBG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| KONS. PROFILI ZAMKN          | TOTAL 5.0 JC X [REDACTED] PLN/RBG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM KOSZTY DODATKOWE ..... |                                   |            |            |
| LAKIEROWANIE                 |                                   |            |            |
| KOSZTY ROBOCIZNY             | [REDACTED]                        | [REDACTED] | [REDACTED] |
| KOSZTY MATERIAŁU             | [REDACTED]                        | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM LAKIEROWANIE .....     |                                   |            |            |
| CZĘŚCI ZAMIENNE              |                                   |            |            |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....  |                                   |            |            |
| WARTOŚĆ BEZ VAT              |                                   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| -----                        |                                   |            |            |
| VAT 23.00 %                  |                                   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ Z VAT                |                                   | [REDACTED] | [REDACTED] |

## OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA \* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA  
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA  
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE )=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC  
 LICENCJA 32024700  
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ  
 T AUTOMOTIVE GMBH

Nie można odczytać numeru VIN na podłodze pojazdu, zaślepka zablokowana numer skorodowany

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231229

Pojazd: FIAT BRAVO (198) NEW DYNAMIC  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / ZFA19800004188976  
 Data pierwszej rejestracji: 2008-11-24 Rok produkcji: 22008  
 Przebieg (odczytany): 192 577 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD  | OKREŚLENIE          | NUMER KAT.      | OZN. | DOSTAWCA/<br>PRODUCENT | CENA NZS   |
|------|---------------------|-----------------|------|------------------------|------------|
| 0281 | ZDERZAK P           | 302207          | PC   | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0317 | UCHWYT L ZDERZAKA P | 0000051775645   | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0561 | REFLEKTOR L KPL     | 661-1153LMLDEM1 | PJ   | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0741 | BLOTNIK PRZ L       | 302201          | P    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 0841 | NADKOLE P L         | 3031FL1T        | P    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 1015 | MOCOW L BLACHY PRZ  | KH2029 241      | P    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |
| 1435 | ZBIORNIK SPRYSK     | 0000051789344   | O    | Pomoc Non Stop         | [REDACTED] |

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
 Dotyczy: ZDERZAK P, REFLEKTOR L KPL, BLOTNIK PRZ L, NADKOLE P L, MOCOW L BLACHY PRZ

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.