Grunt-Test Dawid Matusiak 61-689 Poznań, os. Przyjaźni 19/85	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 8**	Zał.Nr: 3.1 Sonda Nr:

Miejscowość: Rakoniewice Gmina: Rakoniewice Powiat: grodziski Województwo: wielkopolskie	Obiekt: Pływalnia Inwestor: BUD SERWIS RDK SP. Z O.O. Wiercenie: Grunt-Test Dozór geol.: mgr Robert Woźniak	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 1.00 m n.p.m. Skala 1 : 30 — Data wiercenia: 2020-06-19

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Nasypy	Nasyp			nN				
	Czwartorzęd	Plejstocen	1.0		Pd	14	14	0.56	0.95
			2.0 3.0 4.0		Gp				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Grunt-Test Dawid Matusiak 61-689 Poznań, os. Przyjaźni 19/85	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer 9**	Zał.Nr: 3.2 Sonda Nr:

Miejscowość: Rakoniewice Gmina: Rakoniewice Powiat: grodziski Województwo: wielkopolskie	Obiekt: Pływalnia Inwestor: BUD SERWIS RDK SP. Z O.O. Wiercenie: Grunt-Test Dozór geol.: mgr Robert Woźniak	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 1.00 m n.p.m. Skala 1 : 30 — Data wiercenia: 2020-06-19

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]		Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy	Interpretacja N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
	Czwartorzęd	Holocen			Gb				
		Plejstocen			Pd	10	10	0.50	0.94
			1.0		Pg				
			2.0						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"