

Przedmiot zamówienia

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Trzcianiec 212a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 212a w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

W celu naprawy dojazdu do składu drewna należy wyprofilować istniejące podłoże z kruszywa naturalnego, następnie należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 w dwóch rzędach o rozstawie 1 m o łącznej powierzchni 120 m² wraz z uzupełnieniem pospółką przestrzeni pomiędzy płytami oraz po bokach płyt.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Trzcianiec 237a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 237a w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni szlaku, należy ścieć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 300 mb. Ułożyć rurę HDPE Ø 60 Ø 80 cm o długości 6m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym oraz należy ułożyć płyty drogowe 300x100x15 na łącznej powierzchni 6 m²

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Trzcianiec 238

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 238 w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni szlaku , należy ścieć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 1800 mb.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Trzcianiec 241

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 241 w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni szlaku , należy ścieć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %) i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 1500 mb.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa dojazdu do składu drewna w L. Trzcianiec 224b

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dojazdu do składu w oddziale 224b w leśnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robót.

Ze względu na ukształtowanie terenu niezbędne jest wyprofilowanie powierzchni składu ok 7 arów wraz z karczowaniem pni i odkrzaczaniem powierzchni

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował:

mgr inż. Wojciech Franków
upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. Upr. 250/01/DUW