



Uwagi:
Ostre krawędzie stępić.
Powierzchnie przygotować do anodowania.
Anodować na kolor srebrny (naturalny).

	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NAZWA:	ILOŚĆ SZTUK
KONSTRUKTOR	G. Antos				4
PROJEKTANT					
CONTENT DEVELOPER					
Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl			MATERIAŁ:	NR RYSUNKU:	FORMAT:
			Stop 6061	OL.07.01	A4
				WCHODZI DO:	PODZIAŁKA:
				EKSPONAT:	1:1
			MASA:	Obrotowe Lustra	ARKUSZ 1/1