



## GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 29.12.2022 r.

### ZAINTERESOWANI

*/wszyscy/*

**dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”**

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**1. Pytanie:** Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej/ wymagań dla urządzeń aktywnych (Switch 48 PoE)

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć switch o następujących parametrach: interfejs: 48x port RJ45 PoE 802af/at (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX) 4x slot SFP (1000Mbps) / moc zasilacza PoE: 384W (at<30W na port, af<15.4W na port) / przepustowość 104Gbps / rozmiar ramki Jumbo: 9KB, • konfigurator ACL (uproszczenie konfiguracji bezpieczeństwa), centralne zarządzanie oraz konfiguracja, funkcje przełącznika warstwy L3, funkcje QoS (4 kolejki priorytetowania), typ obudowy: RACK, • DHCP Filtering, IGMP Snooping v1/v2/v3, STNP, RSTP, LLDP, zacisk do podłączenia przewodu ochronnego, zabezpieczenia: ESD, sygnalizacja optyczna LED pracy, wielkość bazy MAC: 8K, Pobór mocy: 512.8W.

**2. Pytanie:** Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dla Centrali Telefonicznej - np. ilość linii wewn, ilość i typ linii zewn., aparaty systemowe etc.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć centralę telefoniczną o następujących parametrach: • Porty wewnętrzne AB (FXS): 6/16, • Porty systemowe CTS Upn/ CTS.IP + CTS Upn: 4/68, • ISDN BRA (tylko linie zewn.): 4, • Linie miejskie POTS (FXO): 5, • Linie GSM: 2, • Kanały IP: 16, • Translacje IP (SIP): 16, • Abonenci IP (SIP): 64, • Kanały nagrywania rozmów: 8, • Kontrola dostępu, domofony DPH/DPH.IP: 50, • Porty SN / RL: 8/8

**3. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego, Główny Punkt Dystrybucyjny GPD (Szafa RACK 42U) ma zostać wyposażona w:

- Zintegrowany klimatyzator rzędowy chłodzony powietrzem o mocy chłodniczej 4,5kW (zalecane podłączenie do wentylacji budynkowej)
- Zintegrowany system wykrywania pożaru oraz gaszenia gazem oraz, że szafa ma być w wykonaniu pyłoszczelnym z izolacją termiczną

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza parametry techniczne szafy RACK. Rodzaj szafy RACK został uzgodniony z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń p.poż.

**4. Pytanie:** Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości krzesel K\_P KRZESŁO BIUROWE. W opisie do aranżacji łączna ilość w różnych kolorach to 19 sztuk, a rysunek Aw/02 wykazuje ilość 3 sztuk

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć zgodnie z rysunkiem Aw/02 tj. 3 szt krzesel K\_P.

**5. Pytanie:** Na zestawieniu ślusarki aluminiowej Rys.A/12, w opisie mamy informację dotyczącą szklenia: „Szkło bezpieczne zespolone, dwukomorowe...” Proszę o informację czy szkło bezpieczne ma być jednostronnie, od strony wewnętrznej, czy obustronnie? Ponadto drzwi DW2 opisane są jako zewnętrzne.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć szkło obustronnie bezpieczne.

**6. Pytanie:** Schemat statyczny wskazuje na punktowe podparcia kratownicowych wiązarów dachowych, natomiast rysunki obrazują liniowe podparcie na całej długości dźwigara, jakie rozwiązanie należy przyjąć do oferty?

**Odpowiedź:** Kratownicowe wiązary dachowe opierają się przegubowo na wieńcach żelbetowych. W żadnym wypadku nie są liniowo podparte na całej długości dźwigara.

**7. Pytanie:** Czy zaprojektowane zbiorniki pod placem manewrowym uwzględniają konieczność przeniesienia obciążeń od wozów bojowych PSP?

**Odpowiedź:** Tak, należy wykonać zgodnie z projektem.

**8. Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku dachu z podanymi wymiarami.

**Odpowiedź:** Przekazany rzut dachu jest w skali 1:100. Z uwagi na skosy dachu, celowo nie jest on zwymiarowany.

**9. Pytanie:** Jak jest cel zastosowania „wypychacz skrzydła czynnego” dla drzwi DZ.2, DW.1 oraz DW.2 czy wypychacz należy podłączyć do centrali SSP i uruchamia się podczas pożaru czy uruchamiany jest przyciskiem ściennym?

**Odpowiedź:** Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem.

**10. Pytanie:** Czy wszystkie drzwi oznaczone funkcją „ewakuacja” należy wyposażić w dźwignie antypaniczne?

**Odpowiedź:** W budynku nie występują pomieszczenia w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób i co za tym idzie nie ma konieczności stosowania urządzeń przeciwpanicznych. Wyposażenie drzwi należy wycenić zgodnie z projektem.

**11. Pytanie:** Czy w samozamykacze należy wyposażić tylko drzwi do łazienek zgodnie z opisem technicznym?

**Odpowiedź:** W samozamykacze należy wyposażyć drzwi płycinowe zgodnie z opisem oraz drzwi aluminiowe zgodnie z rysunkiem A/12 Zestawienie drzwi i okien aluminiowych.

**12. Pytanie:** W załączonej dokumentacji konstrukcyjnej brakuje rysunku konstrukcji pod centrale CNW9. Proszę o jej uzupełnienie.

**Odpowiedź:** Podkonstrukcje pod centrale należy przyjąć w zależności od konkretnego Producenta central

**13. Pytanie:** Zgodnie z rzutem parteru wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne są tylko przy jednych drzwiach głównych, przy pozostałych już nie mamy wycieraczek . Czy inwestor potwierdza w/w ilość wycieraczek?

**Odpowiedź:** Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem.

**14. Pytanie:** W załączonych rysunkach brakuje rysunku z wymiarami konstrukcji dachu z drewna klejonego. Zwracam się z prośbą o ich udostępnienie.

**Odpowiedź:** Czytelniejsze rysunki konstrukcji zostały opublikowane w dniu 22.12.2022r

**15. Pytanie:** Zwracam się z prośbą o rysunki detali dla schodów strychowych segmentowych EI30 i wyłazu na poddasze EI30. Proszę o uwzględnienie zabudowy sufitów podwieszanych.

**Odpowiedź:** Schody strychowe segmentowe EI30 są elementem typowym systemowym. Detale schodów różnią się w zależności od przyjętego producenta którego projektant nie wskazuje.

**16. Pytanie:** Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie rysunków dla murów oporowych:

a) Brak opisu wypełnienie dylatacji. Proszę o uzupełnienie.

b) Czy inwestor wymaga gruntowania elementów betonowych muru oporowego mającego styczność z gruntem?

c) W załączonych rysunkach konstrukcyjnych brakuje rysunków dla segmentu 15 i 16.

d) Udostępnione rysunki są nieczytelne. Proszę o udostępnienie czytelnych rysunków w wersji dwg i pdf.

e) W wykazie stali jest rozbieżność wagowa tj Masa łączna wg średnic prętów jest inna niż masa łączna wg gatunków stali. Poniżej wycinek z wykazu stali zbrojeniowej

**Odpowiedź:** a) rysunek,

b) Ściany oporowe należy zabezpieczyć przed wpływem wilgoci zgodnie z wytycznymi projektu architektury,

c)zbrojenie segmentów 15 i 16 jest identyczne jak segmentu nr 14, dlatego zostały one pominięte na rysunkach szczegółowych,

d)poprawione rysunki konstrukcji zostały wysłane w dniu 16.12.2022r,

e)W załączniku poprawione zestawienie stali dla murów oporowych.

# SZCZEGÓŁ DYLATACJI MURÓW

## skala 1:10



**17. Pytanie:** Jakie ogrodzenie należy przyjąć przy placu zabaw (ogrodzenie na gruncie) , prosimy o parametry, ew. rysunek

**Odpowiedź:** Do oferty należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym do projektu zagospodarowania terenu.

**18. Pytanie:** Technologia kuchni - Przesłane materiały nie są spójne - co innego widnieje na wykazie z projektu, co innego wstawione w projekt, a jeszcze inne sprzęty w opisie technologii. Np. poz. U19 - indukcja, nie widnieje w opisie technologii.

**Odpowiedź:** Do oferty należy przyjąć zgodnie z opisem technologii kuchni oraz rysunkiem Tk/01 – z wyłączeniem tabeli na rysunku.

**19. Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii z zakresu niskich prądów dla przetargu na budowę przedszkola w Goręczynie:

Domofon:

- proszę o uzasadnienie konieczności prowadzenia instalacji przewodem FTP kat. 7. Do tego typu instalacji wystarczający będzie przewód kat. 5

**Odpowiedź:** W celu optymalizacji kosztów i obniżenia wartości oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych na spełniające wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, gwarantujących spełnienie zamierzonego efektu końcowego, o zbliżonej trwałości oraz kosztach utrzymania i eksploatacji. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Nadzoru Inwestorskiego, Autorskiego oraz Zamawiającego.

**20. Pytanie:** W opisie do aranżacji wyposażenia wnętrza zostały podane 3 rodzaje krzeseł dla dzieci natomiast nie ma informacji ile sztuk danego rodzaju ma zostać dostarczone.

**Odpowiedź:**

- Rozmiar: wys. siedziska 35 cm, gł. 30 cm, szer. 32 cm, szer. krzesła 40 cm – 150 szt.
- Rozmiar: wys. siedziska 31 cm, gł. 27 cm, szer. 28 cm, szer. krzesła 36 cm - 100 szt.
- Rozmiar: wys. siedziska 26 cm, gł. 23 cm, szer. 24 cm, szer. krzesła 32 cm – 50 szt.

Wójt Gminy Somonino  
/-/ Marian Kowalewski