
SPIS RYSUNKÓW

NR RYSUNKU	NAZWA
PW_A_01	RZUT POZIOM 0
PW_A_02	RZUT POZIOM +1
PW_A_03	RZUT POZIOM +2
PW_A_04	RZUT POZIOM +3
PW_A_05	DETAL 1 – NOWE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE, DYLATACJA
PW_A_06	DETAL 2 – POŁĄCZENIE NOWEJ POSADZKI Z ISTNIEJĄCĄ