

SPRAWOZDANIE

nr 01/03/2023

z przeglądu technicznego statku: BG-03-017,
przeprowadzonego dnia 21.03.2023 r., w miejscowości Sokole Kuźnica, w godz. 13.00 -15.00

Działając na wniosek armatora w sprawie o przeprowadzenie przeglądu technicznego statku – prom przewozowy, przeznaczenie – przewóz towarów i osób;
po zakończeniu czynności przeglądowych na lądzie, przeprowadzonych w myśl odpowiednich postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej; Dziennik Ustaw Nr 216 z 2010r., poz. 1423, stwierdza się, co następuje:

1. Podstawowe dane o statku:		
1.1. Nazwa statku: KORONOWO	1.2. Rodzaj i typ statku: PROM PRZEWOZOWY,	1.3. Numer rejestracyjny: BG-03-017
1.4. Nazwa i adres armatora: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy; 85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3		
1.5. Miejsce rejestracji: UŻŚ Bydgoszcz	1.6. Port macierzysty statku: SOKOLE KUŹNICA	
2. Rodzaj i cel przeglądu technicznego: przegląd celem uzgodnienia technologii prac remontowych		
3. Stwierdzony stan faktyczny i zalecenia, wydane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010r.:		
3.1. Budowa statku:		
1. przedstawić do oględzin na lądzie		
2. wykonać pomiar grubości poszycia kadłuba		
3. oczyścić powierzchnie zewnętrzne kadłuba, zakonserwować nanieść wymalowanie (w uzgodnionej technologii)		
4. uzupełnić powierzchnie występowania ponadnormatywnych uszkodzeń blach poszycia szpachlówką wyrównującą (dla uszkodzeń o wartości do 2,00mm)		
5. wymienić komplet elementów złącznych pływaków kadłuba		
6. naprawić konstrukcję zabezpieczającą dno w rejonie rufy i dziobu		
7. nanieść oznaczenia na znaki pomiarowe		
3.2. Urządzenia sterowe: nie dotyczy		
3.3. Urządzenia kotwiczne:		
1. przegląd z konserwacją wciągarki kotwiczne		
2. nanieść oznaczenia no kotwicę		
3. wykonać pomiar łańcucha kotwicznego, przedstawić kartę pomiaru		
3.4. Urządzenia cumownicze:		
1. zdemontować zespoły rolkowe poddać konserwacji i wymianie uszkodzonych podzespołów		
2. wykonać konserwację wind cumowniczych – 6 szt.		
3. wykonać naprawę kłap wjazdowych poprzez wymianę elementów usztywniających		
4. dokonać weryfikacji czopów łożyskowania kłap z ewentualną regeneracją, przedstawić kartę pomiarów		
3.5. Stateczność, niezatapialność i wolna burta : nie wydano zaleceń		
3.6. Urządzenia maszynowe: nie wydano zaleceń		
3.7. Wały napędowe i pędniki: nie dotyczy		
3.8. Zbiorniki ciśnieniowe: nie dotyczy		
3.9. Instalacje rurociągów: nie dotyczy		
3.10. Urządzenia elektryczne i automatyzacji:		
1. dokonać weryfikacji ora usunąć usterki połączeń elektrycznych, uziemiających		
3.11 Ochrona przeciwpożarowa: nie wydano zaleceń		
3.12 Urządzenia przeładunkowe i dźwigowe: nie dotyczy		
3.13 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska i emisji hałasu: nie wydano zaleceń		
3.14 Właściwości manewrowe: nie wydano zaleceń		
4. WYPOSAŻENIE:		
ZAŁĄCZNIKI:		
UWAGI KOŃCOWE: Zalecone prace wykonać do dnia przedstawienia jednostki do przeglądu technicznego na wodzie oraz prób odbiorczych		

ANCHOR
Wojciech Popławski